LANÇAMENTOS

SAC 0800 880 1580 www.fluidloc.com.br

FLUIDLOC

AUDI

IPI 5% — Reparo p/ Pinça Freio a Disco

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Completo
Fluidloc: 300/5627	Fluidloc: 300/5688	A4 (1995/-)	54mm	R$ 56,20
C-1929	C-1558	Sistema Girling Motor 1.8		Preço Vedação
				R$ 10,73

Obs: para uma roda.

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Completo
Fluidloc: 300/5684	Fluidloc: 300/5685	A4 (1995/-)	57mm	R$ 58,60
C-1913	C-1567	Sist. Teves C/ Motor 1.8 Turbo/2.4/2.8		Preço Vedação
		A6 (1994/-)		R$ 11,95

Obs: para uma roda.

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Vedação
Fluidloc: ***	Fluidloc: 300/5631	A3 (1997/2006)	54mm	R$ 9,85
	C-1587			

Obs: para uma roda.

BMW

IPI 5% — Reparo p/ Pinça Freio a Disco

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Vedação
Fluidloc: ***	Fluidloc: 300/5713	X3 (E83) (2004/-)	60mm	R$ 12,90

Obs: dianteiro - para um pistão.

CASE

IPI 5% — Cilindro Mestre de Freio

Cilindro	Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Cilindro
Fluidloc: 300/5795	Fluidloc: 300/5796	580K; 580L; 580M	1”	R$ 254,00
182445A1	Original 182445A1			Preço Reparo
D143162	D143162			R$ 68,50

Obs: rosca 1/ 2”.

CASE

IPI 5% — Cilindro de Roda

Cilindro	Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Cilindro
Fluidloc: 300/5799	Fluidloc: 300/5800	CASE W18 - W20.	1.1/2”	R$ 98,00
A12985	Ref.: A12985			Preço Reparo
L33875	L33875			R$ 48,00
2034810	2034810			

Obs:

CASE/NEW HOLLAND FORD/FIATALLIS

IPI 5% — Cilindro de Roda

Cilindro	Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Cilindro
Fluidloc: 300/5797	Fluidloc: 300/2850	CASE/ W7/ WHEEL LOADER	1.1/2”	R$ 106,00
Original: E60901	Ref.: E60901			Preço Reparo
18196	18196			R$ 37,15

Obs:

LANÇAMENTOS

SAC 0800 880 1580 www.fluidloc.com.br

FLUIDLOC

CATERPILLAR

IPI 5% Reparo p/ Cilindro Mestre de Freio

Kit Completo	Kit Parcial	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Completo
Fluidloc: 300/2909	**Fluidloc: *****	*120B; 190B; 930; 950; 966.*	*1.1/4"*	*R$ 46,24*
3D9335				
RCCN50458				
7166012				

Obs: simples. (outras refs.: 75206375, 5K7173, 1V4850, 5D8755.)

DODGE

IPI 5% Reparo p/ Pinça Freio a Disco

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Completo
Fluidloc: 300/5736	**Fluidloc: 300/5737**	*Journey -*	*66mm*	*R$ 111,50*
		dianteiro p/ uma roda.		**Preço Vedação**
				R$ 15,80

Obs: dianteiro.

FIAT

IPI 5% Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Completo
Fluidloc: 300/5612	**Fluidloc: 300/2612**	*Elba (86/96); Siena (98)*	*48mm*	*R$ 51,40*
ATE: 5755	C-1443	*Fiorino (88/93); Prêmio (85/96)*		**Preço Vedação**
C-1909	V-5402.0	*Palio (96/98); Uno (84/-)*		*R$ 8,46*
	ATE: 5363	*Palio Weekend 1.5 (97/98)*		

Obs: para uma roda.

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Completo
Fluidloc: 300/5615	**Fluidloc: 300/2475**	*147; Spazio; OGGI (81/87)*	*48mm*	*R$ 56,80*
ATE: 5737	ATE: 5170	*Panorama; Fiorino (81/87)*		**Preço Vedação**
C-1927	C-1434			*R$ 17,43*

Obs: para uma roda.

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Completo
Fluidloc: 300/5627	**Fluidloc: 300/5688**	*Tempra SW (94/97)*	*54mm*	*R$ 56,20*
C-1929	C-1558	*Sistema Girling/Bendix;*		**Preço Vedação**
		Tipo Motor 1.6 IE (93/95).		*R$ 10,73*

Obs: para uma roda.

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Completo
Fluidloc: 300/5681	**Fluidloc: 300/5682**	*Duna (94/96); Elba (86/96);*	*48mm*	*R$ 71,80*
C-1918	C-1532	*Fiorino Mod. Uno (88/93);*		**Preço Vedação**
		Premio (85/96); Uno (84/98).		*R$ 12,90*
		Sistema Varga.		

Obs: para uma roda.

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Vedação
Fluidloc: ***	**Fluidloc: 300/5636**	*Ducato Maxi Cargo (2007/-)*	*46mm / 52mm*	*R$ 24,50*
		Aro 16" - Sistema Brembo		

Obs: dianteiro - para uma roda.

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Vedação
Fluidloc: ***	**Fluidloc: 300/5689**	*Coupê (95/97);*	*34mm*	*R$ 14,80*
	C-1537	*Marea/Marea Weekend (99/-);*		
		Tempra SW (94/97);		
		Tipo (93/95).		

Obs: traseiro - para uma roda.

LANÇAMENTOS

SAC 0800 880 1580 www.fluidloc.com.br

FLUIDLOC

FIAT

IPI 5% Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Completo
Fluidloc: 300/5736	Fluidloc: 300/5737	Freemont - dianteiro p/ uma roda.	66mm	R$ 111,50
				Preço Vedação
				R$ 15,80

Obs: dianteiro para uma roda.

FIAT

IPI 5% Cilindro de Roda

Cilindro	Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Cilindro
Fluidloc: 300/4498	Fluidloc: 300/5567	Ducato 1.8 (todos)	1.1/8"	R$ 121,00
				Preço Reparo
				R$ 27,30

Obs: traseiro esquerdo/direito.

FORD

IPI 5% Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Completo
Fluidloc: 300/5510	Fluidloc: 300/5511	Explorer (92/01-95)	66mm	R$ 88,20
	0460039	Ranger (-/94)		Preço Vedação
				R$ 16,70

Obs: dianteiro. Para uma roda.

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Completo
Fluidloc: 300/5612	Fluidloc: 300/2612	Fiesta (95/95)	48mm	R$ 51,40
ATE: 5755	C-1443	Fiesta 1.0/1.3/8V (96/-)		Preço Vedação
C-1909	V-5402.0	KA (97/-) Royale (92/94)		R$ 8,46
	ATE: 5363	Versailles (91/94)		

Obs: para uma roda.

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Completo
Fluidloc: 300/5615	Fluidloc: 300/2475	Corcel II (81/86)	48mm	R$ 56,80
ATE: 5737	ATE: 5170	Belina II (81/89)		Preço Vedação
C-1927	C-1434	Del Rey (81/89)		R$ 17,43

Obs: para uma roda.

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Completo
Fluidloc: 300/5677	Fluidloc: 300/2616	Royale (95/96);	54mm	R$ 56,80
ATE-5576	V-0171.0	Versailles (95/96).		Preço Vedação
C-1923	A-5418			R$ 10,73
	C-1419			

Obs: para uma roda.

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Vedação
Fluidloc: ***	Fluidloc: 300/5623	Royale, Versailles (95/96)	54mm	R$ 14,90
	V-0122.0	Sistema Varga.		
	V-0171.0			

Obs: para uma roda.

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Vedação
Fluidloc: ***	Fluidloc: 300/5664	Transit (2006/-)	48mm	R$ 18,70

Obs: dianteiro - para uma roda.

LANÇAMENTOS

SAC 0800 880 1580 www.fluidloc.com.br

FLUIDLOC

FORD

IPI 5% — Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Completo
Fluidloc: 300/5843	Fluidloc: 300/5844	F-4000 (99/-)	54mm	R$ 115,91
				Preço Vedação
				R$ 30,10

Obs: traseiro - reparo completo com dois pistões p/ uma roda.

FORD

IPI 4% — Cilindro de Embreagem

Cilindro	Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Cilindro
Fluidloc: 300/5774	Fluidloc: 300/2807	C-1114/1117/1314/	7/8"	R$ 144,50
V-0025.4	C-1623	1317/1514/1517 (-/nov-86)		Preço Reparo
	V-0004.8	C-1113/1313; CF-7000 (85/-)		R$ 27,63
		C-1215/1218/1415/1418/		
		1615 (86/-) C-1618 (nov-86/-) C-2217; CF-8000 (87/-)		
		C-3224 (90/mai-92) C-1417 (91/00) C-1217/1419/1421/1422/		
		1617/1621/1622/1630/1731/2322/2422/2425/2630/4030 (91/-)		
		C-814/815 (96/-) **semelhante ao 300/5168 porém c/ reservatório.**		



Obs: cilindro mestre com reservatório.

GM

IPI 5% — Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Completo
Fluidloc: 300/5542	Fluidloc: 300/3147	Opala; Caravan (out-79/mar-91)	57mm	R$ 102,00
ATE: 5564	C-1501			Preço Vedação
	A-5166			R$ 22,45

Obs:

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Completo
Fluidloc: 300/5601	Fluidloc: 300/5602	Celta (01/-); Corsa (94/02);	48mm	R$ 79,60
ATE: 5807	94613283	Corsa Classic (03/-);		Preço Vedação
C-1921	ATE: 5806	Corsa Pick-Up (95/03);		R$ 13,57
	C-1550	Prisma (07/-); Tigra (98/99).		

Obs: para uma roda.

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	
Fluidloc: 300/5614	Fluidloc: 300/2813	Kadett GSI (92/-)	54mm	Preço Completo
V-0071.0	V-0072.9	Kadett GS/ SL/ SLE (89/-)		R$ 56,80
C-1920	C-1525	Monza (88/-)		Preço Vedação
				R$ 12,36

Obs: para uma roda.

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Completo
Fluidloc: 300/5630	Fluidloc: ***	Astra (95/96);	52mm	R$ 58,60
ATE: 5662		Calibra (93/95);		
C-1925		Vectra (94/96);		
		Vectra (97/01) Motor 2.0/2.0 8V		

Obs: para uma roda.

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Completo
Fluidloc: 300/5677	Fluidloc: 300/2616	Astra Motor 1.8 8V S/ ABS	54mm	R$ 56,80
ATE-5576	V-0171.0	C/ Disco 236mm (99/-);		Preço Vedação
C-1923	A-5418	Meriva (2003/-); Omega Motor 4 Cil. (93/98);		R$ 10,73
	C-1419	Suprema Motor 4 Cil. (93/97); Vectra (2002/-);		
		Zafira Motor 1.8/2.0 8V, Zafira C/ ABS (2002/-).		

Obs: para uma roda.

LANÇAMENTOS

SAC 0800 880 1580 www.fluidloc.com.br

FLUIDLOC

GM

IPI 5% — Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Completo
Fluidloc: 300/5679	Fluidloc: 300/4759	Corsa (1997/-)*;	48mm	R$ 74,80
V-0121.0	V-0123.0	Corsa Classic (2003/-)*;		Preço Vedação
C-1917		Corsa Pick-Up (1997/2003)*;		R$ 22,20
		Montana (2004/-).		
Obs: para uma roda.		*Sistema Varga.		

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Completo
Fluidloc: 300/5684	Fluidloc: 300/5685	Astra Motor 2.0 16V (1999/-);	57mm	R$ 58,60
C-1913	C-1567	Vectra Motor 2.0/2.2 16V (1997/2001);		Preço Vedação
		Zafira Motor 2.0 16V (2002/-).		R$ 11,95
Obs: para uma roda.				

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Vedação
Fluidloc: ***	Fluidloc: 300/5623	Ipanema, Kadett (97/98)	54mm	R$ 14,90
	V-0122.0			
	V-0171.0			
	Obs: para uma roda.			

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Vedação
Fluidloc: ***	Fluidloc: 300/5689	Ipanema (92/93);	34mm	R$ 14,80
	C-1537	Kadett (92/93);		
		Monza (92/93);		
		Omega Motor 6 Cil. (93/98).		
	Obs: traseiro. Para uma roda.			

GM

IPI 5% — Pistão P/ Pinça De Freio

Kit Completo	Pistão	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Pistão
Fluidloc: ***	Fluidloc: 300/5743	Astra (98/-) aro 14 sistema teves	52mm	SOB CONSULTA
	Obs:			

GURGEL

IPI 5% — Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Completo
Fluidloc: 300/5612	Fluidloc: 300/2612	Tocantins; X-12 (81/-)	48mm	R$ 51,40
ATE: 5755	C-1443			Preço Vedação
C-1909	V-5402.0			R$ 8,46
	ATE: 5363			
Obs: para uma roda.				

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Completo
Fluidloc: 300/5613	Fluidloc: 300/2613	BR-800 (88/-)	44mm	R$ 52,30
ATE: 5834	ATE: 5169			Preço Vedação
C-1912	C-1493			R$ 13,95
Obs: para uma roda.				

HYUNDAI

IPI 4% — Cilindro de Embreagem

Cilindro	Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Cilindro
Fluidloc: 300/5392	Fluidloc: 300/5393	HR (todos)	13/16"	R$ 98,20
				Preço Reparo
				R$ 29,60
Obs: auxiliar.				

LANÇAMENTOS

SAC 0800 880 1580 www.fluidloc.com.br

FLUIDLOC

IVECO

IPI 4% — Cilindro de Embreagem

Cilindro	Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Vedação
Fluidloc: ***	Fluidloc: 300/5517	*Eurotech/Eurotrakker*	*1.1/4"*	*R$ 87,00*
	FTE 5728			

Obs: mestre.

IVECO

IPI 5% — Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Completo
Fluidloc: 300/4956	Fluidloc: 300/4957	*Linha DAILY*	*44 mm*	*R$ 116,16*
	93161847			**Preço Vedação**
				R$ 24,90

Obs: reparo para uma roda.

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Completo
Fluidloc: 300/5702	Fluidloc: 300/5330	*5912/6012*	*50mm*	*R$ 247,80*
93160387	93161181			**Preço Vedação**
				R$ 24,80

Obs: dianteiro - p/ uma roda.

JEEP

IPI 5% — Pistão P/ Pinça De Freio

Kit Completo	Pistão	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Pistão
Fluidloc: ***	Fluidloc: 300/5745	*Grand Cherokee*	*66mm*	*R$ 69,30*

Obs:

KIA / ASIA

IPI 4% — Cilindro de Embreagem

Cilindro	Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Cilindro
Fluidloc: 300/5396	Fluidloc: 300/5397	*K-2500/2700 (todos)*	*3/4"*	*R$ 95,30*
				Preço Reparo
				R$ 28,70

Obs: auxiliar.

KIA / ASIA

IPI 5% — Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Completo
Fluidloc: 300/5721	Fluidloc: 300/3424	*Topic (93/-)*	*60,5mm*	*R$ 78,00*
		Besta 2.2 / 2.7 (93/97)		**Preço Vedação**
		2400/2500/2700 (97/-)		*R$ 21,00*

Obs: dianteiro - p/ uma roda.

KOMATSU

IPI 5% — Reparo p/ Cilindro Mestre de Freio

Kit Completo	Kit Parcial	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Completo
Fluidloc: 300/5884	Fluidloc: ***	*Pá Carregadora*	*1.5/16"*	*R$ 90,59*
4174305100		*WA- 180.*		



Obs:

LANÇAMENTOS

SAC 0800 880 1580 www.fluidloc.com.br

FLUIDLOC

MASSEY FERGUSON / JOHN DEERE — IPI 5% — Cilindro Mestre de Freio

Cilindro	Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Cilindro
Fluidloc: 300/5597	Fluidloc: 300/2867	Retroescavadeira	3/4"	R$ 120,96
Original: 061646T1	Original: 2710901			Preço Reparo
				R$ 21,40
Obs:				

MASSEY FERGUSON / JOHN DEERE — IPI 5% — Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Completo
Fluidloc: 300/5542	Fluidloc: 300/3147	Colheitadeira MF 1630	57mm	R$ 102,00
	Original: 2730908	Colheitadeira MF 3640		Preço Vedação
		Colheitadeira MF 5650		R$ 22,45
Obs:				

MB — IPI 5% — Cilindro Mestre de Freio

Cilindro	Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Cilindro
Fluidloc: 300/5640	Fluidloc: 300/5642	1114L (06-96/-);	1.1/4"	R$ 127,00
V-0003.0	V-0015.0	L-912 (06-96/-);		Preço Reparo
	C-1023	L-914E (06-96/-).		R$ 51,30
Obs: simples.				

MB — IPI 5% — Cilindro Mestre de Freio

Cilindro	Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Cilindro
Fluidloc: 300/5641	Fluidloc: 300/5642	LO-814 (06-96/-);	1.1/4"	R$ 127,00
V-0005.0	V-0015.0	LO-912 (06-96/-).		Preço Reparo
	C-1023			R$ 51,30
Obs: simples.				

MB — IPI 4% — Cilindro de Embreagem

Cilindro	Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Cilindro
Fluidloc: 300/5342	Fluidloc: 300/5344	Caminhão Accelo	1.1/8"	R$ 194,50
0022951607		915 C (out-03/-);		Preço Reparo
FTE 6712		Micro-Ônibus Accelo 915 C (out-03/-).		R$ 39,50
Obs: cilindro auxiliar.				

Cilindro	Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Cilindro
Fluidloc: 300/5593	Fluidloc: 300/5594	1630 (-/-);	3/4"	R$ 117,50
V-0043.2	V-0037.4	Accelo 715 L OM 612 LA EL (out-03/-);		Preço Reparo
		L-709/912/1938/2368 (-/-); L/LK/LS-1929 (-/-);		R$ 39,40
		L/LB/LK-2325 (-/-); LK-1935/2629/2635 (-/-);		
		L/LS-2629 (-/-); LO-812 (-/-); HPN-1633/1935/1941 (-/-).		
Obs: cilindro mestre.		LS-1625/1630/1633/1641/2635 (-/-); OH-1524/2521 (-/-).		

Cilindro	Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Cilindro
Fluidloc: 300/5730	Fluidloc: 300/5773	Ônibus OF 1115/41;	15/16"	R$ 194,52
A3842950006		OF 1119/41; OF 1218/44;		Preço Reparo
		OF 1319/44; OF 1119/41;		SOB CONSULTA
		OF 1319/44; OF 1730;		
		OF1417/1418/1519; OF 1721/52; OF 1721/59;		
		OF 1723 /OF 5950 OF 1724/5950; OF 1721/1722		
Obs: adaptação do cilindro plástico LUK.		(adaptação do cilindro plástico LUK).		

LANÇAMENTOS

SAC 0800 880 1580 www.fluidloc.com.br

FLUIDLOC

MB

IPI 4% — Cilindro de Embreagem

Cilindro	Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Cilindro
Fluidloc: 300/5896	**Fluidloc: *****	*AXOR (05/-).*	*13/16"*	*R$ 194,52*
A0022950206				

Obs: adaptação ao cilindro de plástico.

Cilindro	Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Cilindro
Fluidloc: 300/5905	**Fluidloc: *****	*L-1622;*	*13/16"*	*R$ 194,52*
6952950006		*L-1624.*		

Obs: adaptação ao cilindro de plástico.

MB

IPI 5% — Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Vedação
Fluidloc: ***	**Fluidloc: 300/5595**	*Sprinter 311/313*	*****	*R$ 15,45*

Obs: traseiro. Para uma roda.

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Vedação
Fluidloc: ***	**Fluidloc: 300/5634**	*Sprinter (2001/-)*	*45mm*	*R$ 19,80*
	MB: A0004211448			

Obs: dianteiro.

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Vedação
Fluidloc: ***	**Fluidloc: 300/5713**	*Sprinter 2T Box (901, 902)*	*60mm*	*R$ 12,90*
	MB: 0014202383	*(jan-95/mai-06);*		
		Sprinter 3T Box (903) (jan-95/mai-06);		
		Sprinter 4T Box (904) (fev-96/mai-06).		

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Completo
Fluidloc: 300/5717	**Fluidloc: 300/5718**	*Sprinter 415*	*51mm*	*R$ 99,19*
				Preço Vedação
				R$ 15,80

Obs: traseiro para uma roda.

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Vedação
Fluidloc: ***	**Fluidloc: 300/5757**	*Sprinter 415*	*51mm*	*R$ 15,17*
	0004210850	*Externo, sem parafusos.*		

Obs: Dianteiro para uma roda.

MITSUBISHI

IPI 5% — Cilindro de Roda

Cilindro	Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Cilindro
Fluidloc: 300/5415	**Fluidloc: 300/5692**	*L-200 Triton (todos)*	*7/8"*	*R$ 77,80*
				Preço Reparo
				R$ 21,80

Obs: traseiro esq./dir.

LANÇAMENTOS

SAC 0800 880 1580 www.fluidloc.com.br

FLUIDLOC

MITSUBISHI

IPI 5% — Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Completo
Fluidloc: 300/5853	Fluidloc: 300/5854	L-200 (04/-).	43mm	R$ 69,60
		Sistema Sumitomo.		Preço Vedação
				R$ 23,60

Obs: dianteiro para uma roda.

NEW HOLLAND CASE

IPI 5% — Cilindro Mestre de Freio

Cilindro	Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Cilindro
Fluidloc: 300/5674	Fluidloc: 300/4805	Linhas TL / TM	1”	R$ 389,00
Original: 84558759	Original: ***			Preço Reparo
				R$ 88,40

Obs:

NEW HOLLAND CASE

IPI 4% — Cilindro de Embreagem

Cilindro	Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Cilindro
Fluidloc: 300/5644	Fluidloc: 300/5645	8430/8630/8830	1”	R$ 144,00
5119605		TM 110/120/130/140		Preço Reparo
5177914				R$ 49,50

Obs: auxiliar.

NISSAN

IPI 5% — Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Completo
Fluidloc: 300/5848	Fluidloc: 300/5333	Frontier (2006/-).	46mm	R$ 104,20
	D1120-JR70A	Sistema Tokico.		Preço Vedação
				R$ 39,80

Obs: Kit completo p/ 1 roda e kit vedação p/ 2 rodas.

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Completo
Fluidloc: 300/5853	Fluidloc: 300/5854	Frontier (01/08);	43mm	R$ 69,60
		X Terra (03/08).		Preço Vedação
		Sistema Sumitomo		R$ 23,60

Obs: dianteiro para uma roda.

RENAULT

IPI 5% — Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Completo
Fluidloc: 300/5627	Fluidloc: 300/5688	Megane (97/05);	54mm	R$ 56,20
C-1929	C-1558	Scenic (99/-).		Preço Vedação
				R$ 10,73

Obs: para uma roda.

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Completo
Fluidloc: 300/5657	Fluidloc: 300/5658	Master (2000/-)	45mm	R$ 92,10
				Preço Vedação
				R$ 44,40

Obs: dianteiro - com dois pistões.

LANÇAMENTOS

SAC 0800 880 1580 www.fluidloc.com.br

FLUIDLOC

SEAT

IPI 5% — Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Completo
Fluidloc: 300/5627	Fluidloc: 300/5688	Cordoba (2000/2002);	54mm	R$ 56,20
C-1929	C-1558	Cordoba Vario (2000/2002);		Preço Vedação
		Ibiza Motor 1.6 (2000/2002);		R$ 10,73
		Inca (1999/2002);		

Obs: para uma roda.

SUZUKI

IPI 5% — Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Completo
Fluidloc: 300/5760	Fluidloc: ***	Vitara (-/97)	48mm	R$ 58,40

Obs: dianteiro para uma roda.

TOYOTA

IPI 4% — Cilindro de Embreagem

Cilindro	Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Cilindro
Fluidloc: 300/5705	Fluidloc: 300/2807	Bandeirante (87/94)	7/8"	R$ 124,80
V-0032.7 / V-0069.0	V-0004.8			Preço Reparo
ATE-6418	C-1623			R$ 27,63
C-2606				

Obs: sem reservatório.

Cilindro	Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Cilindro
Fluidloc: 300/5710	Fluidloc: 300/2807	Bandeirante (87/94)	7/8"	R$ 158,40
V-0032.7 / V-0069.0	V-0004.8			Preço Reparo
ATE-6418	C-1623			R$ 27,63
C-2606				

Obs: com reservatório.

TOYOTA

IPI 5% — Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Completo
Fluidloc: 300/5847	Fluidloc: 300/4858	Hilux 4x4 (99/05).	43mm	R$ 168,60
		Sistema Sumitomo.		Preço Vedação
				R$ 32,20



Obs: dianteiro - c/ 4 pistões.

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Completo
Fluidloc: 300/5655	Fluidloc: 300/5383	Hilux (2005/-)	43mm	R$ 144,00
				Preço Vedação
				R$ 36,90

Obs: dianteiro.

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Completo
Fluidloc: 300/5857	Fluidloc: 300/5858	Hilux, Sw4 (05/-).	45,3mm	R$ 132,80
		Sistema Sumitomo.		Preço Vedação
				R$ 29,60

Obs: dianteiro - p/ uma roda.

LANÇAMENTOS

SAC 0800 880 1580 www.fluidloc.com.br

FLUIDLOC

TROLLER

IPI 4% — Cilindro de Embreagem

Cilindro	Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Cilindro
Fluidloc: 300/5705	Fluidloc: 300/2807	T4 (2002/-)	7/8"	R$ 124,80
V-0032.7 / V-0069.0	V-0004.8			Preço Reparo
ATE-6418	C-1623			R$ 27,63
C-2606				
Obs: sem reservatório.				

Cilindro	Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Cilindro
Fluidloc: 300/5710	Fluidloc: 300/2807	T4 (2002/-)	7/8"	R$ 158,40
V-0032.7 / V-0069.0	V-0004.8			Preço Reparo
ATE-6418	C-1623			R$ 27,63
C-2606				
Obs: com reservatório.				

TROLLER

IPI 5% — Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Completo
Fluidloc: 300/5684	Fluidloc: 300/5685	A4 (1995/-)	57mm	R$ 58,60
C-1913	C-1567	Sist. Teves C/ Motor 1.8 Turbo/2.4/2.8		Preço Vedação
		A6 (1994/-)		R$ 11,95
Obs: para uma roda.				

VALTRA / VALMET

IPI 4% — Cilindro de Embreagem

Cilindro	Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Cilindro
Fluidloc: 300/4704	Fluidloc: 300/4705	Trator BH 205	13/16"	R$ 99,60
83899100				Preço Vedação
				R$ 36,76
Obs: cilindro mestre.				

Cilindro	Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Cilindro
Fluidloc: 300/5836	Fluidloc: ***	Trator Linha A;	15/16"	SOB CONSULTA
LUK 87323100		Linha BH gerações 2 e 3.		
Obs:				

VALTRA / VALMET

IPI 5% — Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Completo
Fluidloc: 300/5542	Fluidloc: 300/3147	Colheitadeira BC 4500	57mm	R$ 102,00
Original: 049779R1	Original:			Preço Vedação
				R$ 22,45
Obs:				

VOLVO

IPI 4% — Cilindro de Embreagem

Cilindro	Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Cilindro
Fluidloc: 300/5747	Fluidloc: ****	FH-12; NH-12 (2004/-);	1.1/8"	R$ 194,00
20835246		p/ substituir o cilindro de plastico FTE		
Obs:				

LANÇAMENTOS

SAC 0800 880 1580 www.fluidloc.com.br

FLUIDLOC

VW — IPI 4% — Cilindro de Embreagem

Cilindro	Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Cilindro
Fluidloc: 300/5544	**Fluidloc: 300/3427**	*8.150 - Caminhão e Micro-Ônibus*	*7/8"*	*R$ 100,86*
V-0079.0	C-1630			**Preço Reparo**
	V-0042.0			*R$ 35,16*
Obs: cilindro auxiliar				

VW — IPI 5% — Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Completo
Fluidloc: 300/5612	**Fluidloc: 300/2612**	*Gol 1.8/2.0 (84/94)*	*48mm*	*R$ 51,40*
ATE: 5755	C-1443	*Gol 1.0/1.6/1.8 s/ABS (95/-)*		**Preço Vedação**
C-1909	V-5402.0	*Golf (96/98) Parati 1.8 (87/95)*		*R$ 8,46*
	ATE: 5363	*Passat (85/88) Quantum (85/94) Santana (84/94)*		
Obs: para uma roda.		*Saveiro 1.8 (90/97) Voyage 1.8 (87/94).*		

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Completo
Fluidloc: 300/5613	**Fluidloc: 300/2613**	*Passat 1.5/1.6 (74/86)*	*44mm*	*R$ 52,30*
ATE: 5834	ATE: 5169	*Gol 1.3/1.6 (80/-)*		**Preço Vedação**
C-1912	C-1493	*Saveiro 1.5/1.6; Parati (82/-)*		*R$ 13,95*
		Voyage 1.5/1.6 (81/-)		
Obs: para uma roda.				

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Completo
Fluidloc: 300/5621	**Fluidloc: 300/5622**	*Amarok (todos)*	*48mm*	*R$ 84,80*
2H0698471	2H0698471			**Preço Vedação**
				R$ 24,50
Obs: para uma roda.				

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Completo
Fluidloc: 300/5624	**Fluidloc: 300/5253**	*Kombi (97/-)*	*54mm*	*R$ 92,40*
V-0181.0	7X0 698471	*Sistema Varga*		**Preço Vedação**
C-1924	V-0180.0			*R$ 21,00*
	C-1598-9			
Obs: para uma roda.				

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Completo
Fluidloc: 300/5627	**Fluidloc: 300/5688**	*Golf GLX/GTI (94/98);*	*54mm*	*R$ 56,20*
C-1929	C-1558	*Golf GL (95/98) - Fab. Alemanha;*		
		Passat 2.0 4 CIL. / Passat Variant 2.0 4 CIL. (91/97);		
		Passat 1.8 / Passat Variant 1.8 (98/-);		
Obs: para uma roda.		*Polo Sist. Lucas (02/-); Polo Classic (97/02); Van (99/02).*		

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Completo
Fluidloc: 300/5677	**Fluidloc: 300/2616**	*Gol ger. II Motor 2.0 (95/00)*;*	*54mm*	*R$ 56,80*
ATE-5576	V-0171.0	*Gol ger. II C/ ABS (95/00)*;*		**Preço Vedação**
C-1923	A-5418	*Gol ger. III e IV Motor 2.0 (00/00)*;*		*R$ 10,73*
	C-1419	*Gol ger. III e IV C/ ABS (00/00)*; Parati ger. II, III e IV*		
		C/ ABS (93/00); Quantum (95/02); Santana (95/06)*;*		
Obs: para uma roda.		*Saveiro ger. II, III e IV (98/00)* - *Sistema Teves*		

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Completo
Fluidloc: 300/5679	**Fluidloc: 300/4759**	*Gol Ger. II Motor 1.0/1.6/1.8*	*48mm*	*R$ 74,80*
V-0121.0	V-0123.0	*S/ ABS (97/-)*; Gol Ger. III e IV Motor*		**Preço Vedação**
C-1917		*1.0/1.6/1.8 S/ ABS (00/00)*;*		*R$ 22,20*
		Saveiro Ger. I Motor 1.8 (97/97).*		
Obs: para uma roda.		**Sistema Varga.*		

LANÇAMENTOS

SAC 0800 880 1580 www.fluidloc.com.br

FLUIDLOC

VW

IPI 5% Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Completo
Fluidloc: 300/5684	**Fluidloc: 300/5685**	*Caravelle (98/99);*	*57mm*	*R$ 58,60*
C-1913	C-1567	*Eurovan (98/99);*		**Preço Vedação**
		Passat Motor 1.8/1.8 Turbo/2.8 V6 (98/-);		*R$ 11,95*
		Passat Variant Motor 1.8/1.8 Turbo/2.8 V6 (98/-).		
Obs: para uma roda.				

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Vedação
Fluidloc: ***	**Fluidloc: 300/5623**	*Gol ger. II (95/00)*;*	*54mm*	*R$ 14,90*
	V-0122.0	*Gol ger. III e IV (00/00)*;*		
	V-0171.0	*Gol ger. III e IV (00/00)**; Gol ger. III e IV (01/-)***;*		
		*Parati ger. II, III e IV (96/-)***; Quantum (95/02)***;*		
		*Santana (95/06)***; Saveiro ger. II, III e IV (98/-)***.*		
	Obs: para uma roda. **Sist. Varga c/ Motor 2.0; **Sist. Varga c/ ABS; ***Sist. Varga.*			

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Vedação
Fluidloc: ***	**Fluidloc: 300/5631**	*Bora (01/-); Crossfox (05/-);*	*54mm*	*R$ 9,85*
	C-1587	*Fox (04/-) motor 1.6;*		
		Golf (99/-); New Beetle (00/-);		
		Passat e Variant (91/97) motor 2.8 V6.		
	Obs: para uma roda.			

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Completo
Fluidloc: 300/5775	**Fluidloc: 300/2470**	*Fusca 1600 (74/86);*	*40mm*	*R$ 58,80*
ATE-5607	A-5162	*Brasília (73/82)*		**Preço Vedação**
C-1919	C-1498			*R$ 17,66*
Obs: dianteiro para uma roda.				

Anotações