

LINHA PESADA / MÉDIA



NISSAN

SAC 0800 880 1580 www.fluidloc.com.br

IPI 5%

Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4928		Fluidloc: 300/4912		Frontier; XTerra (-/2005)	43mm
Obs: reparo com dois pistões para uma roda.					

Kit Completo		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5848		Fluidloc: 300/5333 D1120-JR70A		Frontier (2006/-). Sistema Tokico.	46mm
Obs: kit completo p/ 1 roda e kit vedação p/ 2 rodas.					

Kit Completo		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5853		Fluidloc: 300/5854		Frontier (01/08); X Terra (03/08). Sistema Sumitomo.	43mm
Obs: dianteiro para uma roda.					

NISSAN

IPI 5%

Cilindro de Roda

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5133 VLCR-0003331		Fluidloc: 300/5134		Frontier 4x4	13/16"
Obs: traseiro.					

PEUGEOT

IPI 5%

Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***		Fluidloc: 300/4411		Boxer (03/06)	48mm / 44mm
Obs:					

Kit Completo		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***		Fluidloc: 300/5317		Boxer	42mm
Obs: traseiro - Para uma roda.					

PEUGEOT

IPI 5%

Cilindro de Roda

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***		Fluidloc: 300/5204		Boxer (98/-)	1.1/16"
Obs: traseiro esquerdo direito.					

LINHA PESADA / MÉDIA

RENAULT

SAC 0800 880 1580 www.fluidloc.com.br



IPI 5%

Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***		Fluidloc: 300/5317		Master (2000/-)	42mm
Obs: traseiro - Para uma roda.					

Kit Completo		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***		Fluidloc: 300/4941		Trafic; Space Van (-/-)	45mm
Obs:					

Kit Completo		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5657		Fluidloc: 300/5658		Master (2000/-)	45mm
Obs: Dianteiro - Com dois pistões.					

RENAULT

IPI 5%

Cilindro de Roda

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4249		Fluidloc: ***		Trafic; Space Van (todos)	15/16"
C-3463					
Obs: traseiro esquerdo direito.					

SCANIA

IPI 4%

Cilindro de Embreagem

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5092		Fluidloc: ***		R/T-113 (91/98)	1"
1358801				R/T-143 (91/95)	
Obs: cilindro mestre de embreagem em alumínio.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5418		Fluidloc: ***		R/T-113 (91/98)	1"
1358801				R/T-143 (91/95)	
Obs: cil. mestre alumínio - É o 300/5092, s/ haste.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5153		Fluidloc: 300/5154		Caminhão K-94/124/310	1.1/2"
Scania: 1355979				Caminhão FH/NH-12 (2003/-)	
V-0138.0					
Obs: cilindro auxiliar em alumínio.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5480		Fluidloc: 300/5154		Ônibus K-124 série 4 (2003/-);	1.1/2"
Scania: 1756460				Ônibus série 5;	
V-0139.0				Caminhão P.G.R.T.	
Obs: cilindro auxiliar em alumínio.					

LINHA PESADA / MÉDIA

SCANIA

SAC 0800 880 1580 www.fluidloc.com.br
IPI 4%



Cilindro de Embreagem

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5325		Fluidloc: 300/2814		F/K/S-112 (83/90)	1"
C-2620		C-1634		R/T-112 (81/91)	
Scania: 0537194		2254111		R/T-142 (81/91)	
		Scania: 538919			
Obs: cilindro mestre. É o 300/5105 s/ reservatório.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5350		Fluidloc: 300/2814		F/K/S-112 (83/90)	1"
C-2620		C-1634		R/T-112 (81/91)	
Scania: 0537194		2254111		R/T-142 (81/91)	
		Scania: 538919			
Obs: cil. mestre. É o 300/5105 s/ haste.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5347		Fluidloc: 300/2814		<i>F/K/S-112 (83/90)</i>	<i>1"</i>
C-2620		C-1634		<i>R/T-112 (81/91)</i>	
Scania: 0537194		2254111		<i>R/T-142 (81/91)</i>	
		Scania: 538919			
Obs: cil. mestre. É o 300/5105 s/ reserv. e s/ haste.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5113		Fluidloc: 300/2872		<i>Ônibus</i>	<i>1"</i>
V-0077.0		FAG			
Scania: 446414		Scania: 550462			
		550464			
Obs: cilindro mestre.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5105		Fluidloc: 300/2814		F/K/S-112 (83/90)	1"
C-2620		C-1634		R/T-112 (81/91)	
Scania: 0537194		2254111		R/T-142 (81/91)	
		Scania: 538919			
Obs: superior mestre.					

TOYOTA

IPI 5% Reparo p/ Cilindro Mestre de Freio

Kit Completo		Kit Parcial		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/2559		Fluidloc: 300/2735		Bandeirante OJ-50/55 (82/-)	15/16"
C-1020		V		Bandeirante (87/-)	
V-0031.0					
Obs: duplo.					

Kit Completo		Kit Parcial		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/2668		Fluidloc: 300/3009		<i>Bandeirante OJ 31 (66/dez-68)</i>	7/8"
C-1045		V		<i>Bandeirante OJ 32 (66/68)</i>	
V-5067.9				<i>Bandeirante TB 41/81 (66/dez-68)</i>	
				<i>Bandeirante OJ 40/45 (69/dez-72)</i>	
Obs: simples.					
				<i>Bandeirante OJ 50/55 (73/dez-81).</i>	

TOYOTA

IPI 4% Cilindro de Embreagem

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4853		Fluidloc: 300/4854		Hilux (todos)	13/16"
Obs: auxiliar.					

LINHA PESADA / MÉDIA

TOYOTA

SAC 0800 880 1580 www.fluidloc.com.br



IPI 4%

Cilindro de Embreagem

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5275		Fluidloc: 300/2689		Bandeirante OJ-31/32 (66/68)	7/8"
V-2173.1		C-1604		Bandeirante TB-41/81 (66/68)	
		V-5501.2		Bandeirante OJ-40/45 (69/72)	
				Bandeirante OJ-50/55 (73/-)	
Obs: auxiliar.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5705		Fluidloc: 300/2807		Bandeirante (87/94)	7/8"
V-0032.7 / V-0069.0		V-0004.8			
ATE-6418		C-1623			
C-2606					
Obs: sem reservatório.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5710		Fluidloc: 300/2807		Bandeirante (87/94)	7/8"
V-0032.7 / V-0069.0		V-0004.8			
ATE-6418		C-1623			
C-2606					
Obs: com reservatório.					

Cilindro	Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***	Fluidloc: 300/2675		Bandeirante OJ-50/55 (80/86)	7/8"
	C-1614			
	V-0007.2			
Obs: mestre.				

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***		Fluidloc: 300/2680		Bandeirante OJ-31/32 (66/68)	1"
		C-1603		Bandeirante TB-41/81 (66/68)	
		V-5125.4		Bandeirante OJ-40/45 (69/72)	
				Bandeirante OJ-50/55 (73/79)	
Obs: mestre.					

TOYOTA

IPI 5%

Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4963		Fluidloc: 300/3840		<i>Bandeirante (95/01)</i>	<i>66mm</i>
V-0035.0		C-1547			
C-1905		V-0036.0			
Obs: reparo com 1 pistão p/ uma roda.					

Kit Completo		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5655		Fluidloc: 300/5383		<i>Hilux (05/-)</i>	<i>43mm</i>
Obs: dianteiro					

Kit Completo		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5847		Fluidloc: 300/4858		<i>Hilux 4x4 (99/05).</i>	<i>43mm</i>
				<i>Sistema Sumitomo.</i>	
Obs: dianteiro - c/ 4 pistões.					

LINHA PESADA / MÉDIA



TOYOTA

SAC 0800 880 1580 www.fluidloc.com.br

IPI 5%

Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***		Fluidloc: 300/5382		Hilux Pick-up (99/-)	43mm
		C-1449			
Obs: dianteiro.					

Kit Completo		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5857		Fluidloc: 300/5858		Hilux, Sw4 (05/-).	45,3mm
				Sistema Sumitomo.	
Obs: dianteiro - p/ uma roda.					

TOYOTA

IPI 5%

Cilindro de Roda

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***		Fluidloc: 300/5223		Hilux SW4 4 CC/6 CC (94/-)	15/16"
Obs: traseiro esquerdo/direito.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5163		Fluidloc: ***		Hilux (2005/-)	7/8"
Obs: traseiro.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4886		Fluidloc: 300/2175		Bandeirante OJ-50.80/55 (set-80/-)	1"
4752098001		C-1417			
V-0043.0		V-0049.6			
C-3386					
Obs: dianteiro esquerdo superior.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4887		Fluidloc: 300/2175		Bandeirante OJ-50.80/55 (set-80/-)	1"
4754098001		C-1417			
V-0044.9		V-0049.6			
C-3387					
Obs: dianteiro esquerdo inferior.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4888		Fluidloc: 300/2175		Bandeirante OJ-50.80/55 (set-80/-)	1"
4751098001		C-1417			
V-0045.7		V-0049.6			
C-3388					
Obs: dianteiro direito superior.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4889		Fluidloc: 300/2175		Bandeirante OJ-50.80/55 (set-80/-)	1"
4753098001		C-1417			
V-0046.5		V-0049.6			
C-3389					
Obs: dianteiro direito inferior.					

LINHA PESADA / MÉDIA

TOYOTA

SAC 0800 880 1580 www.fluidloc.com.br



IPI 5%

Cilindro de Roda

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4890		Fluidloc: 300/2302		<i>Bandeirante OJ-50.80/55 (set-80/-)</i>	<i>7/8"</i>
4756098001B		C-1418			
V-0039.2		V-0050.1			
C-3382					
Obs: traseiro esquerdo superior.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4891		Fluidloc: 300/2302		<i>Bandeirante OJ-50.80/55 (set-80/-)</i>	<i>7/8"</i>
4758098001B		C-1418			
V-0040.6		V-0050.1			
C-3383					
Obs: traseiro esquerdo inferior.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4892		Fluidloc: 300/2302		<i>Bandeirante OJ-50.80/55 (set-80/-)</i>	<i>7/8"</i>
4755098001B		C-1418			
V-0041.4		V-0050.1			
C-3384					
Obs: traseiro direito superior.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4893		Fluidloc: 300/2302		<i>Bandeirante OJ-50.80/55 (set-80/-)</i>	<i>7/8"</i>
4757098001B		C-1418			
V-0042.2		V-0050.1			
C-3385					
Obs: traseiro direito inferior.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***		Fluidloc: 300/2169		Bandeirante OJ-31/32 (66/68)	1"
		C-1486		Bandeirante TB-41/81 (66/68)	
		V-5646.7		Bandeirante OJ-40/45 (69/72)	
				Bandeirante OJ-50/55 (73/79)	
Obs: traseiro e dianteiro.					

TROLLER

IPI 4%

Cilindro de Embreagem

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5705		Fluidloc: 300/2807		T4 (2002/-)	7/8"
V-0032.7 / V-0069.0		V-0004.8			
ATE-6418		C-1623			
C-2606					
Obs: sem reservatório.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5710		Fluidloc: 300/2807		<i>T4 (2002/-)</i>	<i>7/8"</i>
V-0032.7 / V-0069.0		V-0004.8			
ATE-6418		C-1623			
C-2606					
Obs: com reservatório					

TROLLER

IPI 5%

Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5684		Fluidloc: 300/5685		A4 (1995/-)	57mm
C-1913		C-1567		Sist. Teves C/ Motor 1.8 Turbo/2.4/2.8	
				A6 (1994/-)	
Obs: para uma roda.					

LINHA PESADA / MÉDIA



VOLVO

SAC 0800 880 1580 www.fluidloc.com.br

IPI 4%

Cilindro de Embreagem

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/3543		Fluidloc: 300/2591		<i>Caminhões; ônibus</i>	<i>1.1/8"</i>
1620462 / 1669488		FAG 273660			
FAG8126730					
C-2637					
Obs: superior mestre sem haste.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5295		Fluidloc: 300/5296		<i>FH12 (99/-)</i>	<i>1.1/8"</i>
Volvo: 1628218					
Obs: cilindro mestre.					

Cilindro		Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5747		Fluidloc: ****	FH-12; NH-12 (2004/-);	1.1/8"
20835246			p/ substituir o cilindro de plastico FTE	
Obs:				

VW

IPI 5%

Cilindro Mestre de Freio

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/3337		Fluidloc: 300/2545		6.90 (83/86)	1.1/4"
T06611011		C-1023		6.90 S/P (86/87)	
C-2076		V-0012.4		7.90 S/P (87/94)	
V-0020.9 / V-0024.0				7.110/S (87/94)	
Obs: caminhão (simples - sem reservatório).					

VW

IPI 5%

Reparo p/ Cilindro Mestre de Freio

Kit Completo		Kit Parcial		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/2800		Fluidloc: 300/3004		<i>Kombi 1500 (66/74)</i>	<i>7/8"</i>
C-1049		V		1200 (57/65)	
V-5074.1					
Obs: simples.					

Kit Completo		Kit Parcial		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/2545		Fluidloc: 300/2785		6.90 (83/86)	1.1/4"
C-1023		V		7.90 (87/-)	
V-0012.4				7.110 (88/-)	
Obs: simples.					

Kit Completo		Kit Parcial		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/2310		Fluidloc: 300/2736		<i>Kombi Clipper (75/81)</i>	<i>15/16"</i>
C-1079		ATE			
V-5147.0					
Obs: simples.					

Kit Completo		Kit Parcial		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/2765		Fluidloc: 300/2793		<i>Kombi (83/-)</i>	<i>15/16"</i>
C-1021		V-0032.9			
V-0040.1					
Obs: duplo.					

Cilindro Fluidloc: 300/3803 C-2608 V-0014.9		Kit Completo Fluidloc: 300/2570 V-0009.9		Modelo (ano) 6.90 (83/86) 7.90 (87/-) 7.110 (88/-) 11.130; 13.130 (81/86) 11.160; 22.160 (86/-) 11.140; 12.140; 14.140 (82/-)	Diâm. 3/4"
Obs: superior mestre.					
Cilindro Fluidloc: 300/3806 T11721261 C-2612 V-0015.7 / V-0042.4		Kit Completo Fluidloc: 300/2541 C-1613 V-0010.2		Modelo (ano) 6.90 (83/86) 7.90 (87/-) 7.110 (88/-) 11.130; 13.130 (81/86) 11.160; 22.160 (86/-) 11.140; 12.140; 14.140 (82/-) 13210; 14210; 16210 (87/-)	Diâm. 7/8"
Obs: inferior auxiliar.					
Cilindro Fluidloc: 300/4016 TS3721405 C-2605 V-0029.7		Kit Completo Fluidloc: 300/3423 C-1631 V-0021.8		Modelo (ano) 12140 H (89/98) 14150 (91/00) 14200 (91/94) 14210; 16210 (87/-) 14220; 16220; 24250 (92/fev-00) 16170 (93/fev-00) 16180 CO (mar-93/jun-97) 16210 CO (jun-97/-) 17140 OT (mar-01/-) 17210 OD (jul-01/-) 24220 (92/-) 35300 (91/fev-00) 7100; 8140 (94/fev-00) 7110 S; 7.90 S (87/94) 8100 (mar-97/fev-00) 8140 CE; 8140 CO (94/mai-00) 16180 (93/-)	Diâm. 7/8"
Obs: (ônibus) superior mestre.					
Cilindro Fluidloc: 300/4268 2SL721261 C-2613 V-0064.0 V-0018.1 / V-0047.0		Kit Completo Fluidloc: 300/3427 C-1630 V-0042.0		Modelo (ano) 12140 T; 8128 ISO (abr-97/fev-00) 13150; 8120 ISO; 13180; 40300 (00/-) 7100; 8140; 8140 CE; 8140 CO; 16180 (94/-) 8100; 8140; 8140 CE; 8140 CO (94/00) 8150 OD (nov-00/-) 14150; 16170 (91/-) 14200 (91/94) 14220; 16220; 24220; 24250 (92/-) 17220; 17300; 23300 (00/ago-00) 35300 (91/00)	Diâm. 7/8"
Obs: inferior auxiliar.					
Cilindro Fluidloc: 300/4932 2VB721405 V-0070.0		Kit Completo Fluidloc: 300/3423 V-0021.8		Modelo (ano) 13150; 13170; 13180; 15170; 15180; 17210; 7100; 8120; 8150 (00/-) 17220; 17330; 24220; 24250; 26300; 40300 (00/ago-00) 8140 CE; 8140 CO (mai-00/00) 8150 OD; 9150 OD (nov-00/-)	Diâm. 7/8"
Obs: superior mestre.					
Cilindro Fluidloc: 300/5363 V-0072.0		Kit Completo Fluidloc: 300/3423 V-0021.8		Modelo (ano) 17300; 26300 (set-00/out-01) 17220; 17310; 24220; 24250; 40300 (set-00/-) 26310 (nov-01/-)	Diâm. 7/8"
Obs: superior mestre.					
Cilindro Fluidloc: 300/5036 2VB721405 V-0070.0 V-0072.0		Kit Completo Fluidloc: 300/3423 V-0021.8		Modelo (ano) 7100; 8120; 8150; 13150; 13170; 13180; 15170; 15180; 17210; 17220; 24220; 24250; 40300 (00/-) 17330; 26300; (00/ago-00) 26300 (00/out-01) 8140 CE/CO (mai-00/00) 8150 OD; 9150 OD (nov-00/-) 17220; 17310; (set-00/-) 17300; 26300 (set-00/out-01) 26310 (nov-01/-)	Diâm. 7/8"
Obs: superior mestre. Igual ao 300/4932 e 300/5363 sem o suporte.					
Cilindro Fluidloc: 300/5544 V-0079.0		Kit Completo Fluidloc: 300/3427 C-1630 V-0042.0		Modelo (ano) 8.150 - Caminhão e Micro-Ônibus	Diâm. 7/8"
Obs: cilindro auxiliar					

LINHA PESADA / MÉDIA

VW

SAC 0800 880 1580 www.fluidloc.com.br



IPI 5%

Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/3552		Fluidloc: 300/2602		<i>Kombi (82/-)</i>	<i>54mm</i>
C-1350		C-1430			
A-5609		A-5265			
A-5863					
Obs: reparo com dois pistões para uma roda.					

Kit Completo	
---------------------	--

Kit Completo		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5621		Fluidloc: 300/5622		<i>Amarok (todos)</i>	<i>48mm</i>
2H0698471		2H0698471			
Obs: para uma roda.					

VW

IPI 5%

Cilindro de Roda

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/3403		Fluidloc: 300/2362		<i>E-11; D-700 (74/nov-89)</i>	<i>1.5/8"</i>
B: 22557782		B: 2254439			
C-3315		C-1485			
Obs: traseiro esquerdo superior.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/3405		Fluidloc: 300/2362		<i>E-11; D-700 (74/nov-89)</i>	<i>1.5/8"</i>
B: 2257783		B: 2254439			
C-3316		C-1485			
Obs: traseiro direito superior.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/3407		Fluidloc: 300/2362		<i>E-11; D-700 (74/nov-89)</i>	<i>1.5/8"</i>
B: 2257784		B: 2254439			
C-3317		C-1485			
Obs: traseiro esquerdo inferior.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/3409		Fluidloc: 300/2362		<i>E-11; D-700 (74/nov-89)</i>	<i>1.5/8"</i>
B: 2257785		B: 2254439			
C-3318		C-1485			
Obs: traseiro direito inferior.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/3520		Fluidloc: 300/2444		6.80 (91/-) 6.90 (83/86)	1.1/2"
T06611049A		B: 2254143		6.90S/P (86/87)	
C-3333		C-1433		7.90S/P; 7.110S (87/-)	
V-0123.2		V-5781.1		Código Reparo Parcial	
Obs: traseiro e dianteiro.				Fluidloc: 300/2969	B: 2254144

Cilindro Fluidloc: *** Obs: traseiro.		Kit Completo Fluidloc: 300/2803 C-1495 V-5708.0		Modelo (ano) <i>Kombi Clipper (75/80)</i> Código Reparo Parcial Fluidloc: 300/3198 V	Diâm. 15/16"
Cilindro Fluidloc: 300/3457 C-3403 V-2295.7 Obs: traseiro.		Kit Completo Fluidloc: 300/3076 C-1476 V-5691.2		Modelo (ano) <i>Kombi 1500 (66/74)</i> 	Diâm. 7/8"
Cilindro Fluidloc: 300/4610 B: 2258158 C-3320 Obs: dianteiro esquerdo superior.		Kit Completo Fluidloc: 300/2123 B: 2254909 C-1401		Modelo (ano) 11-130 (82/85) 	Diâm. 1.3/8"
Cilindro Fluidloc: 300/4611 B: 2258159 C-3321 Obs: dianteiro direito superior.		Kit Completo Fluidloc: 300/2123 B: 2254909 C-1401		Modelo (ano) 11-130 (82/85) 	Diâm. 1.3/8"
Cilindro Fluidloc: 300/4612 B: 2258160 C-3322 Obs: dianteiro esquerdo inferior.		Kit Completo Fluidloc: 300/2123 B: 2254909 C-1401		Modelo (ano) 11-130 (82/85) 	Diâm. 1.3/8"
Cilindro Fluidloc: 300/4613 B: 2258161 C-3323 Obs: dianteiro direito inferior.		Kit Completo Fluidloc: 300/2123 B: 2254909 C-1401		Modelo (ano) 11-130 (82/85) 	Diâm. 1.3/8"
Cilindro Fluidloc: 300/5245 2P0611053 Obs: traseiro esquerdo.		Kit Completo Fluidloc: 300/2863 B: 2254222 C-1416 V-0005.0		Modelo (ano) <i>Caminhão 5140 (2006/-)</i> 	Diâm. 1"
Cilindro Fluidloc: 300/5246 2P0611055 Obs: traseiro direito.		Kit Completo Fluidloc: 300/2863 B: 2254222 C-1416 V-0005.0		Modelo (ano) <i>Caminhão 5140 (2006/-)</i> 	Diâm. 1"
Cilindro Fluidloc: *** Obs: traseiro.		Kit Completo Fluidloc: 300/2498 C-1445 A-5268 V-0067.4		Modelo (ano) <i>Kombi Cliper (81/-)</i> <i>Type (71/79)</i> 	Diâm. 15/16"

LINHA PESADA / MÉDIA

VW

SAC 0800 880 1580 www.fluidloc.com.br



IPI 5%

Cilindro de Roda

Cilindro	Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***	Fluidloc: 300/3073	Kombi Clipper (66/74) Kombi 1500 (75/81)	1"
	C-1477		
	V-5644.0		
Obs: dianteiro esquerdo/direito superior.		Código Reparo Parcial	
		Fluidloc: 300/3199	V



COMPONENTES DIVERSOS

FORD

SAC 0800 880 1580 www.fluidloc.com.br

IPI 8%

Gaxetas/Copos p/ Cilindros de Roda

Código	Modelo (ano)	Diâmetro	Referência	
FC-666	F-400/4000 - traseiro (56/-)	1.1/4"	L	
FC-857	F-350 - traseiro	1.3/8"	L	
FC-1499	F-600 - dianteiro	1"	V-6506.1	
FC-2936	F-350/600 - dianteiro (71/80) / F-11000 - dianteiro (80/-)	1.1/8"	V-6510.8	
FC-12360	F-600 - traseiro	1.5/8"	V-6524.8	
FC-16929	Caminhão - traseiro - baixo	1.1/2" *	L	

GM

IPI 8%

Gaxetas/Copos p/ Cilindros de Roda

Código	Modelo (ano)	Diâmetro	Referência	
300/2093	C/D-60/ Chevrolet 6500 - traseiro (79/-)	1.3/4" *	2258180	
300/2127	C/D-60/ Chevrolet 6500 - dianteiro (79/-)	1.3/8" *	2258171	
300/2227	Caminhão - hidrovácuo	13/16" *	Bosch	
300/3151	C/D-60/ Chevrolet 6500 - traseira raiada (79/-)	1.5/8" *	-----	
300/3152	C/D-60/ Chevrolet 6500 (79/-) - (subst. 300/2093) raiada	1.3/4"	-----	
FC-4600	Chevrolet 1074825	1.3/16"	L	
FC-8807	Chevrolet caminhão - alto	1.1/2" *	Bosch	
FC-9520	Chevrolet/ C-60	1.5/8" *	2255776	
FC-16929	Chevrolet caminhão - traseiro	1.1/2" *	Bosch	

MB

IPI 8%

Gaxetas/Copos p/ Cilindros de Roda

Código	Modelo (ano)	Diâmetro	Referência	
FC-12360	1111 e 1113 - dianteiro (-/70)	1.5/8"	V-6524.8	
FC-43543	L-608D - traseiro e dianteiro (72/86)	7/8"	V-6521.3	
FC-43680	1113 - traseiro (65/-)	1.3/4"	V-6517.5	
FC-43681	L-312 - traseiro	1.1/2"	L	
FC-68191	P/ caminhões importados	1.7/8"	L	
FC-74764	1313 - traseiro	2"	V-6519.1	
FC-75265	1313 - dianteiro	1.27/32"	V-6523.1	

VW

IPI 8%

Gaxetas/Copos p/ Cilindros de Roda

Código	Modelo (ano)	Diâmetro	Referência	
300/2026	Kombi Clipper - traseiro (75/-)	15/16" *	V-6593.0	
300/2469	Caminhão 6.80 e 6.90 - raiada (82/-)	1.1/2" *	Bosch	
300/2502	Kombi - traseiro	15/16" *	ATE	
300/2799	Kombi (75/80)	15/16" *	V	
FC-43597	Kombi (75/80)	7/8" *	V-6553.1	
FC-43598	Kombi 1200 (56/65)	1" *	V-6552.3	
FC-72000	Kombi - dianteiro (67/-)	1" *	V-6559.0	
FC-72002	Kombi 1200 - traseiro (57/65) Kombi 1500 - traseiro (66/74)	7/8" *	V-6558.2	

LINHA PESADA / MÉDIA



DIVERSOS

IPI 8% Gaxetas/Copos p/ Cilindros de Roda

Código	Descrição	Diâmetro	Referência	
300/2537	Gaxeta tipo anel raizada	1.1/4" *	-----	

DODGE

IPI 8% Coifa/Guarda-pó p/ Cilindros de Roda

Código	Modelo (ano)	Diâmetro	Referência	
FC-4109	D-400 - traseiro	1.3/8"	-----	
FC-11905	D-400 - dianteiro	1.3/8"	V-6607.2	

FORD

IPI 8% Coifa/Guarda-pó p/ Cilindros de Roda

Código	Modelo (ano)	Diâmetro	Referência	
FC-2937	F-100/600 - dianteiro	1"	V-6640.4	
FC-4109	F-350/400/4000 - traseiro	1.1/4"	-----	
FC-11905	F-350/400/4000/7000 - dianteiro	1.1/8"	V-6607.2	
FC-16930	F-600 - traseiro	1.5/8"	2250383	

GM

IPI 8% Coifa/Guarda-pó p/ Cilindros de Roda

Código	Modelo (ano)	Diâmetro	Referência	
FC-11905	C-10/14/15/16 - dianteiro	1.1/8"	V-6607.2	
FC-14509	C-D-60/ 6500 - traseiro (64/72)	1.1/2"	2258171	
FC-16930	Chevrolet - traseiro	1.3/4"	2250383	

KIA / ASIA

IPI 8% Coifa/Guarda-pó p/ Cilindros de Roda

Código	Modelo (ano)	Diâmetro	Referência	
300/4273	Topic (todos) - coifa para cilindro auxiliar de embreagem	3/4"	-----	
300/4274	Besta (todos) - coifa para cilindro auxiliar de embreagem	3/4"	-----	

MB

IPI 8% Coifa/Guarda-pó p/ Cilindros de Roda

Código	Modelo (ano)	Diâmetro	Referência	
FC-2937	L-608D - dianteiro e traseiro	7/8"	V-6640.4	
FC-42540	LP-312 - dianteiro	1.1/4"	V	
FC-42541	LP-312 - traseiro	1.1/2"	V	
FC-43192	LP-321 - traseiro	1.3/4"	V-6634.1	
FC-43505	LP-321 - dianteiro	1.5/8"	V-6635.8	
FC-68180	1113/1313/1513 - dianteiro e traseiro	1.3/4"	V	
FC-68181	1111/1313 - dianteiro	1.5/8"	V	
FC-74773	1313/1513 - traseiro	2"	V-6637.4	

LINHA PESADA / MÉDIA

VW

SAC 0800 880 1580 www.fluidloc.com.br



IPI 8% Coifa/Guarda-pó p/ Cilindros de Roda

Código	Modelo (ano)	Diâmetro	Referência	
300/2508	Kombi c/ freio a disco	15/16"	ATE	
FC-42541	Caminhão - dianteiro e traseiro	1.1/2"	V	
FC-43584	Kombi 1200 - dianteiro	1"	V-6648	
FC-43599	Kombi 1200 - traseiro	7/8"	V	
FC-72001	Kombi 1200 - dianteiro	1"	V	
FC-72007	Kombi 1500 (67/70)	15/16" e 7/8"	V	

MB

Reparos de Componentes Diversos

Código	Aplicação	Referência	IPI	
300/1915	Diafragma (válvula de descarga rápida Bendix)		8%	
300/1918	Válvula de descarga rápida - jogo completo	BENDIX	5%	
300/2071	Válvula do pedal - jogo completo	KNORR	5%	
300/3085	Reparo da válvula do freio a ar - jogo completo	KNORR I 83121	5%	
300/4793	Reservatório de líquido para freios	350 431 7102	5%	

SCANIA

Reparos de Componentes Diversos

Código	Aplicação	Referência	IPI	
300/3085	Reparo da válvula de freio a ar - jogo completo	KNORR I 83121	5%	

FORD

Componentes para Servofreios

Código	Aplicação	Referência	IPI	
300/2988	DIAFRAGMA (7.1/2")	2252919	8%	
	F-1000 (79/-) F-2000 (80/87) F-100 (82/88) Maverick (76/78)			
300/4149	COIFA	Bosch / Bendix	8%	
	F-1000 (79/-) F-2000 (80/87) F-100 (82/88)			
300/4151	RETENTOR AVANÇADO	Bosch / Bendix	8%	
	F-1000 (79/-) F-2000 (80/87) F-100 (82/88)			
300/4159	REPARO COMPLETO	Bendix	5%	
	F-1000 (79/-) F-2000 (80/87) F-100 (82/88) 7.1/2"			
300/4414	VÁLVULA ATMOSFÉRICA	-----	8%	
	F-1000			

GM

Componentes para Servofreios

Código	Aplicação	Referência	IPI	
300/2227	GAXETA Ø 13/16" - Caminhão	Bosch	8%	
300/2706	VÁLVULA ATMOSFÉRICA - Monza	-----	8%	
300/2988	DIAFRAGMA (7.1/2")	2252919	8%	
	Opala; Caravan (81/92) A/C/D-10 (10-78/84) A/C/D-20 (85/88)			
300/4149	COIFA - A/C/D-10/20 (-/89)	Bosch / Bendix	8%	
300/4151	RETENTOR AVANÇADO - A/C/D-10/20 (-/89)	Bosch / Bendix	8%	
300/4159	REPARO COMPLETO - A/C/D-10/20 (-/89) 7.1/2"	Bendix	5%	
300/4414	VÁLVULA ATMOSFÉRICA - D-20	-----	8%	

Componentes para Servofreios

Código	Aplicação	Referência	IP1	
300/2706	VÁLVULA ATMOSFÉRICA - Kombi	-----	8%	
300/4410	COIFA SANFONADA - Kombi	-----	8%	
300/4409	COIFA SANFONADA	Varga	8%	

Anotações

This image shows a full page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.