

LANÇAMENTOS

SAC 0800 880 1580 www.fluidloc.com.br



CITROEN

IPI 5%

Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Vedação
Fluidloc: ***	Fluidloc: 300/5317	Jumper	42mm	R\$ 38,60



Obs: roda aro 16 - Dianteiro

FIAT

IPI 5%

Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Vedação
Fluidloc: ***	Fluidloc: 300/5317	Ducato	42mm	R\$ 38,60



Obs: roda aro 16 - Dianteiro

FIAT

IPI 5%

Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Vedação
Fluidloc: ***	Fluidloc: 300/5323	Ducato	46mm	R\$ 29,90



Obs: traseiro. Para uma roda

GM

IPI 5%

Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Completo
Fluidloc: 300/5335	Fluidloc: 300/3047	D-40 (85/97);	57mm	R\$ 234,00
GM-94652435	C-1521	6-100 (98/-);		
ATE-5566	A-5429	6-150 (98/-).		



Obs: reparo com 4 pistões p/ uma roda.

GM

IPI 4%

Cilindro de Embreagem

Cilindro	Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Cilindro
Fluidloc: 300/4761	Fluidloc: ***	A/C/D-20; Bonanza (93/96)	3/4"	R\$ 167,00
C-2638		Veraneio (93/96)		
		Grand Blazer (98/00) Silverado (97/01)		
		A/C/D-40 (93/97) 3500 HD (97/-)		
		6-100/6-150 (98/-)		




Obs: cilindro mestre.

HYUNDAI

IPI 5%

Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Vedação
Fluidloc: ***	Fluidloc: 300/5327	HR (2007/-)	46mm	R\$ 23,20



Obs:

» Informamos que o "site" www.fluidloc.com.br está sendo atualizado diariamente.

LANÇAMENTOS


SAC 0800 880 1580 www.fluidloc.com.br




HYUNDAI

IPI 5%

Cilindro de Roda

Cilindro		Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Cilindro
Fluidloc: 300/5411		Fluidloc: ***	HR (2006/-)	11/16"	R\$ 67,40

Obs: traseiro esq./dir.

Cilindro		Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Cilindro
Fluidloc: 300/5413		Fluidloc: ***	Tucson (2004/-)	13/16"	R\$ 69,90

Obs: traseiro esq./dir.


IVECO

IPI 5%

Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo		Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Vedação
Fluidloc: ***		Fluidloc: 300/3700	Daily 3510/4012/4912	44mm	R\$ 26,80

Obs: dianteiro e traseiro.


Kit Completo		Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Vedação
Fluidloc: ***		Fluidloc: 300/5330	5912/6012	50mm	R\$ 24,35

Obs: dianteiro - p/ duas rodas.

JACTO

IPI 4%

Cilindro de Embreagem



Cilindro		Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Cilindro
Fluidloc: 300/4761 758854		Fluidloc: ***	***	3/4"	R\$ 167,00

Obs: cilindro mestre.



MB

IPI 4%

Cilindro de Embreagem

Cilindro		Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Cilindro
Fluidloc: 300/5359 V-0031.9 ATE 6414		Fluidloc: 300/5360 V-0031.5		L/LK/LS-1620/1621 (89/-)	1.1/2"
					Preço Reparo R\$ 50,20

Obs: cilindro auxiliar.

Cilindro		Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Cilindro
Fluidloc: 300/5302 6312900012		Fluidloc: 300/5303		MB-180 (Todos)	3/4"
					Preço Reparo R\$ 37,80

Obs: cilindro mestre.

» Informamos que o "site" www.fluidloc.com.br está sendo atualizado diariamente.

LANÇAMENTOS

SAC 0800 880 1580 www.fluidloc.com.br



MB

IPI 5%

Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Vedação
Fluidloc: ***	Fluidloc: 300/5458 MB: A0004200076	Sprinter	***	R\$ 22,90
		(Jogo de casquilho protetor).		
Obs:				



MITSUBISHI

IPI 5%

Cilindro de Roda

Cilindro	Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Cilindro
Fluidloc: 300/5415	Fluidloc: ***	L200 Triton (todos)	7/8"	R\$ 77,80
Obs: traseiro esq./dir.				



PEUGEOT

IPI 5%

Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Vedação
Fluidloc: ***	Fluidloc: 300/5317	Boxer	42mm	R\$ 38,60
Obs: roda aro 16 - Dianteiro				



RENAULT

IPI 5%

Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Vedação
Fluidloc: ***	Fluidloc: 300/5317	Master (2000/-)	42mm	R\$ 38,60
Obs: roda aro 16 - Dianteiro				



SCANIA

IPI 5%

Cilindro do Freio Motor

Cilindro	Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Cilindro
Fluidloc: 300/5446 1400769	Fluidloc: ***	P/R/T-114/124 P-94; L-94; K-124	***	R\$
Obs: previsão: fev / 2012				



SCANIA

IPI 4%

Cilindro de Embreagem

Cilindro	Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Cilindro
Fluidloc: 300/5092 1358801	Fluidloc: ***	R/T-113 (91/98) R/T-143 (91/95)	1"	R\$ 238,60
Obs: cilindro mestre de embreagem em alumínio.				



» Informamos que o "site" www.fluidloc.com.br está sendo atualizado diariamente.

LANÇAMENTOS

SAC 0800 880 1580 www.fluidloc.com.br



SCANIA

IPI 4%

Cilindro de Embreagem

Cilindro	Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Cilindro
Fluidloc: 300/5418 1358801	Fluidloc: ***	R/T-113 (91/98)	1"	R\$ 199,60
		R/T-143 (91/95)		
Obs: cil. mestre alumínio - É o 300/5092, s/ haste.				

Cilindro	Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Cilindro
Fluidloc: 300/5153 Scania: 1355979 V-0138.0	Fluidloc: 300/5154	Caminhão K-94/124/310	1.1/2"	R\$ 234,80
		Caminhão FH/NH-12 (2003/-)		
Obs: cilindro auxiliar em alumínio.				

Cilindro	Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Cilindro
Fluidloc: 300/5480 Scania: 1756460 V-0139.0	Fluidloc: 300/5154	Ônibus K-124 série 4 (2003/-)	1.1/2"	R\$ 248,00
Obs: cilindro auxiliar em alumínio.				

Cilindro	Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Cilindro
Fluidloc: 300/5350 C-2620 Scania: 0537194	Fluidloc: 300/2814 C-1634 2254111 Scania: 538919	F/K/S-112 (83/90)	1"	R\$ 165,00
		R/T-112 (81/91)		
		R/T-142 (81/91)		
Obs: cil. mestre. É o 300/5105 s/ haste.				

Cilindro	Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Cilindro
Fluidloc: 300/5347 C-2620 Scania: 0537194	Fluidloc: 300/2814 C-1634 2254111 Scania: 538919	F/K/S-112 (83/90)	1"	R\$ 124,00
		R/T-112 (81/91)		
		R/T-142 (81/91)		
Obs: cil. mestre. É o 300/5105 s/ reserv. e s/ haste.				

NISSAN

IPI 5%

Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Vedação
Fluidloc: ***	Fluidloc: 300/5333 D1120-JR70A	Frontier (2006/-)	46mm	R\$ 39,80
Obs: p/ duas rodas				

VW

IPI 4%

Cilindro de Embreagem

Cilindro	Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.	Preço Cilindro
Fluidloc: 300/5363 V-0072.0	Fluidloc: 300/3423 V-0021.8	17300; 26300 (set-00/out-01)	7/8"	R\$ 161,00
		17220; 17310; 24220; 24250; 40300 (set-00/-)		
		26310 (nov-01/-)		
Obs: superior mestre.				

» Informamos que o "site" www.fluidloc.com.br está sendo atualizado diariamente.