

ÍNDICE

AGRALE	03
Cilindro Mestre de Freio	03
Cilindro de Embreagem	03
Reparo para Pinça de Freio a Disco	03
Cilindro de Roda	03
CHRYSLER	04
Reparo para Cilindro Mestre de Freio	04
Cilindro de Roda	04
CITROEN	04
Reparo para Pinça de Freio a Disco	04
Cilindro de Roda	04
FIAT	04
Cilindro Mestre de Freio	05
Cilindro de Embreagem	05
Reparo para Pinça de Freio a Disco	05
Cilindro de Roda	05
FORD	06
Reparo para Cilindro Mestre de Freio	06
Cilindro de Embreagem	07
Pinça para Freio a Disco	09
Reparo para Pinça de Freio a Disco	09
Cilindro de Roda	10
GM	13
Cilindro Mestre de Freio	13
Reparo para Cilindro Mestre de Freio	15
Cilindro de Embreagem	15
Pinça para Freio a Disco	15
Reparo para Pinça de Freio a Disco	15
Cilindro de Roda	16
HYUNDAI	19
Cilindro Mestre de Freio	19
Cilindro de Embreagem	19
Reparo para Pinça de Freio a Disco	20
IVECO	20
Cilindro de Embreagem	20
Reparo para Pinça de Freio a Disco	20
KIA / ASIA	20
Reparo para Cilindro Mestre de Freio	20
Cilindro de Embreagem	21
Reparo para Pinça de Freio a Disco	21
Cilindro de Roda	22
MB	22
Cilindro Mestre de Freio	22
Reparo para Cilindro Mestre de Freio	23
Cilindro de Embreagem	25
Reparo para Pinça de Freio a Disco	27
Cilindro de Roda	28
MITSUBISHI	29
Reparo para Pinça de Freio a Disco	29
Cilindro de Roda	30
NISSAN	30
Reparo para Pinça de Freio a Disco	30
Cilindro de Roda	31
PEUGEOT	31
Reparo para Pinça de Freio a Disco	31
Cilindro de Roda	31
RENAULT	32
Reparo para Pinça de Freio a Disco	32
Cilindro de Roda	32
SCANIA	32
Cilindro de Embreagem	32
TOYOTA	33
Reparo para Cilindro Mestre de Freio	33
Cilindro de Embreagem	33
Reparo para Pinça de Freio a Disco	34
Cilindro de Roda	35
TROLLER	36
Cilindro de Embreagem	36
Reparo para Pinça de Freio a Disco	36
VOLVO	37
Cilindro de Embreagem	37
VW	37
Cilindro Mestre de Freio	37
Reparo para Cilindro Mestre de Freio	37
Cilindro de Embreagem	38
Reparo para Pinça de Freio a Disco	39
Cilindro de Roda	39
Gaxetas/Copos para Cilindros de Roda - FORD / GM / MB / VW / DIVERSOS	41
Coifa ou Guarda-Pó para Cilindros de Roda - DODGE / FORD / GM / KIA-ASIA / MB / VW /	42
Reparo de Componentes Diversos	43

Glossário

Português

Cilindro Mestre de Freio
Cilindro de Freio Escravo auxiliar
Reparo Completo para Cilindro Mestre de Freio
Reparo Parcial para Cilindro Mestre de Freio
Cilindro de Embreagem
Reparo Completo para Cilindro de Embreagem
Pinça para Freio a Disco
Reparo Completo para Pinça de Freio a Disco
Reparo de Vedação para Pinça de Freio a Disco
Cilindro de Roda
Reparo Completo para Cilindro de Roda
Reparo Parcial para Cilindro de Roda
Tubos Flexíveis para Freio Hidráulico
Gaxetas / Copos para Cilindros de Roda
Coifa / Guarda-pó para Cilindros de Roda

Kit Completo
Kit Parcial
Kit Vedação
Cilindro
Cód. Tubo
Modelo (ano)
Diâm.
Preço
Todos
Comprimento do Tubo
Traseiro
Dianteiro
Direito
Esquerdo
Simples
Duplo
Substitui o item
Reparo com um pistão para uma roda
Reparo com dois pistões para uma roda

Glossary

English

Brake Master Cylinder
Slave Cylinder
Master Cylinder Repair Kit
Master Cylinder Sealing Kit
Clutch Cylinder
Clutch Cylinder Repair Kit
Brake Caliper
Caliper Repair Kit
Caliper Sealing Kit
Wheel Cylinder
Wheel Cylinder Repair Kit
Wheel Cylinder Sealing Kit
Flexible Brake Hose
Wheel Cylinder CUPS
Wheel Cylinder BOOTS

Full repair kit
Sealing kit
Sealing Kit
Cylinder Ref.
Hose Ref.
Model (year)
Diameter
Price
All
Hose Length
Rear
Front
Right
Left
Simple
Double/tandem
Replace item
Kit with one piston
Kit with two piston

Glosario

Español

Bomba Maestra de Freno
Cilindro Auxiliar de Embrague
Juego de Reparacion para Bomba de Freno
Reparacion Parcial para Bomba de Freno
Cilindro de Embrague
Juego de Reparacion para Cilindro de Embrague
Mordaza de Freno
Juego de Reparacion para Mordaza de Freno
Reparacion Parcial para Mordaza de Freno
Cilindro de Rueda
Juego de Reparacion para Cilindro de Rueda
Reparacion Parcial para Cilindro de Rueda
Flexible de Freno
Cubeta para Cilindro de Freno
Guardapolvo para Cilindro de Rueda

Kit Completo
Kit Parcial
Kit seguro
Codigo Cilindro
Codigo Flexible
Modelo (año)
Diametro
Precio
Todos
Extención del Flexible
Trasero
Delantero
Derecha
Izquierda
Uno
Duplo
Substitui el item
Juego con un pistón
Juego con dos pistónes

LINHA PESADA / MÉDIA

AGRALE

SAC 0800 880 1580

www.fluidloc.com.br



IPI 5%

Cilindro Mestre de Freio

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***		Fluidloc: 300/2131		1600 A RS/RD (jul-86/89)	1"
		B: 2254224		1600 D RS/RD (85/89)	
		C-1092		1800 D RS/RD (out-88/89)	
		Obs: duplo.			

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***		Fluidloc: 300/2430		1600 D RS/RD (83/85)	1"
		B: 2254004		1100 D (82/83)	
		C-1013		1200 A (83/85)	
Obs:					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***		Fluidloc: 300/2739		1600 D RS/RD (dez-89/-)	1.1/8"
		B: 2264056		1800 D RS/RD (dez-89/-)	
		C-1114			
		Obs: duplo.			

AGRALE

IPI 4%

Cilindro de Embreagem

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4016		Fluidloc: 300/3423		4500/5000 (94/98) 6000 (93/-)	7/8"
C-2605		C-1631		7000/7500 (93/-) 8500 (97/-)	
V-0029.7		V-0021.8		9200 TCA (93/-) Furgovan (02/-)	
				MA 5/6/7/8/8.5/9.2 (96/-)	
Obs: superior mestre.				Volare (03/-)	

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4268		Fluidloc: 300/3427		4500/5000 (94/98) 6000 (93/-)	7/8"
C-2613		C-1630		7000/7500 (93/-) 8500 (97/-)	
V-0064.0		V-0042.0		9200 TCA (93/-) Furgovan (02/-)	
V-0018.1 / V-0047.0				MA 5/6/7/8/8.5/9.2 (96/-)	
Obs: inferior auxiliar.				Volare (03/-)	

AGRALE

IPI 5%

Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/3643		Fluidloc: 300/3515		1600; 1800 (91/-)	76mm
V-0030.3		C-1528			
C-1916		V-0032.1			
Obs: reparo com um pistão p/ uma roda.					

AGRALE

IPI 5%

Cilindro de Roda

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4565		Fluidloc: FC-68198		1600 A/D RS/RD (83/89)	1.1/8"
B		B: 2254032		1800 D RS/RD (88/89)	
C-3307		C-1422			
		V-5566.5			
Obs: dianteiro esquerdo.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4566		Fluidloc: FC-68198		1600 A/D RS/RD (83/89)	1.1/8"
B		B: 2254032		1800 D RS/RD (88/89)	
C-3308		C-1422			
		V-5566.5			
Obs: dianteiro direito.					

LINHA PESADA / MÉDIA

CHRYSLER

SAC 0800 880 1580 www.fluidloc.com.br



IPI 5% Reparo p/ Cilindro Mestre de Freio

Kit Completo		Kit Parcial		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: FC-19432		Fluidloc: 300/2788		<i>D-700 (70/81)</i>	<i>1.1/2"</i>
B: 2254442		Bosch			
C-1011					
V-5086.5					
Obs: simples.					

CHRYSLER

IPI 5%

Cilindro de Roda

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***		Fluidloc: 300/3330		D-700 (70/81)	1"
		B: 2254382		E-11 (70/81)	
		C-1409			
		V-5554.1			
Obs: dianteiro					

Cilindro			Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***	Kit Completo		D-400 (70/mar-78)	1.1/8"
	Fluidloc: 300/3331			
	B: 2254597			
	C-1408			
	V-5528.2			
Obs: dianteiro.				

CITROEN

IPI 5%

Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***		Fluidloc: 300/4411		<i>Jumper (03/06)</i>	<i>48mm / 44mm</i>
Obs:					

Kit Completo	Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***	Fluidloc: 300/5317		<i>Jumper</i>	<i>42mm</i>
Obs: traseiro - Para uma roda.				

CITROEN

IPI 5%

Cilindro de Roda

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***		Fluidloc: 300/5204		Jumper s/ABS (96/-)	1.1/16"
Obs:					

FIAT

IPI 5%

Cilindro Mestre de Freio

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***		Fluidloc: FC-39131		120 (79/80)	1.1/4"
		B: 2254370			
		C-1040			
Obs: simples.					

LINHA PESADA / MÉDIA

FIAT

SAC 0800 880 1580 www.fluidloc.com.br



IPI 4%

Cilindro de Embreagem

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/3341		Fluidloc: 300/2115		<i>Caminhão 130/140/180</i>	<i>1.1/8"</i>
C-2610		C-1618			
V-0003.3		V-0001.3			
Obs: inferior auxiliar.					

FIAT

IPI 5%

Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5481		Fluidloc: 300/4559		<i>Ducato (-/2002)</i>	40mm / 48mm
		9945784			
Obs: para duas rodas					

Kit Completo		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***		Fluidloc: 300/4411		<i>Ducato (03/06)</i>	<i>48mm / 44mm</i>
		9949417			
Obs:					

Kit Completo		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***		Fluidloc: 300/5317		<i>Ducato</i>	<i>42mm</i>
Obs: traseiro - Para uma roda					

Kit Completo	Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***	Fluidloc: 300/5323		<i>Ducato (2003/-)</i>	<i>46mm</i>
Obs: traseiro. Para uma roda				

Kit Completo		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***		Fluidloc: 300/5636		Ducato Maxi Cargo (2007/-)	46mm / 52mm
				Aro 16" - Sistema Brembo	
Obs: dianteiro - para uma roda.					

FIAT

IPI 5%

Cilindro de Roda

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/3403		Fluidloc: 300/2362		<i>F-120 (74/nov-89)</i>	<i>1.5/8"</i>
B: 2257782		B: 2254439			
C-3315		C-1485			
Obs: diant./tras. superior esquerdo.				Código Reparo Parcial	
				Fluidloc: 300/2144	B: 2254440

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/3405		Fluidloc: 300/2362		<i>F-120 (74/nov-89)</i>	<i>1.5/8"</i>
B: 2257783		B: 2254439			
C-3316		C-1485			
Obs: diant./tras. superior direito.				Código Reparo Parcial	
				Fluidloc: 300/2144	B: 2254440

LINHA PESADA / MÉDIA

FIAT

SAC 0800 880 1580 www.fluidloc.com.br



IPI 5%

Cilindro de Roda

Cilindro Fluidloc: 300/3407 B: 2257784 C-3317		Kit Completo Fluidloc: 300/2362 B: 2254439 C-1485		Modelo (ano) F-120 (74/nov-89)	Diâm. 1.5/8"
Obs: traseiro inferior esquerdo.				Código Reparo Parcial Fluidloc: 300/2144 B: 2254440	

Cilindro Fluidloc: 300/3409 B: 2257785 C-3318		Kit Completo Fluidloc: 300/2362 B: 2254439 C-1485		Modelo (ano) F-120 (74/nov-89)	Diâm. 1.5/8"
Obs: traseiro inferior direito.				Código Reparo Parcial Fluidloc: 300/2144 B: 2254440	

Cilindro Fluidloc: 300/4498		Kit Completo Fluidloc: 300/5567		Modelo (ano) Ducato 1.8 (todos)	Diâm. 1.1/8"
Obs: traseiro esquerdo/direito.					

Cilindro Fluidloc: ***		Kit Completo Fluidloc: 300/5204		Modelo (ano) Ducato 1.4 (todos)	Diâm. 1.1/16"
Obs:					

FORD

IPI 5%

Reparo p/ Cilindro Mestre de Freio

Kit Completo Fluidloc: ***		Kit Parcial Fluidloc: 300/2226 L		Modelo (ano) F-600; Trator (-/62)	Diâm. 1.1/2"
Obs:					

Kit Completo Fluidloc: FC-5375 C-1053 V-5013.1		Kit Parcial Fluidloc: 300/2758 L		Modelo (ano) F-100	Diâm. 1.1/16"
Obs: simples.					

Kit Completo Fluidloc: 300/2131 B: 2254224 C-1092		Kit Parcial Fluidloc: 300/2403 B		Modelo (ano) F-100 (79/84) F-1000 (79/fev-92) F-2000 (79/84)	Diâm. 1"
Obs: duplo.					

Kit Completo Fluidloc: 300/2662 C-1109 V-5151.9		Kit Parcial Fluidloc: 300/2787 V		Modelo (ano) F-100 (77/-)	Diâm. 7/8"
Obs: duplo.					

LINHA PESADA / MÉDIA

FORD

SAC 0800 880 1580 www.fluidloc.com.br
 IPI 5% Reparo p/ Cilindro Mestre de Freio



Kit Completo		Kit Parcial		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/3054		Fluidloc: 300/3452		<i>F-100 (76/82)</i>	<i>7/8"</i>
B: 2254617		B			
C-1093					
Obs: simples.					

Kit Completo		Kit Parcial	Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/3325		Fluidloc: ***	F-1000 (92/98)	1.1/8"
B: 2264124			F-4000 (92/98)	
C-1125				
Obs: duplo.				

Kit Completo		Kit Parcial		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: FC-19432		Fluidloc: 300/2788		F-600 (74/85)	1.1/2"
B: 2254442		B		F-7000 (74/85)	
C-1011				F-11000 (74/85)	
V-5086.5					
Obs: simples.					

Kit Completo		Kit Parcial		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/2581		Fluidloc: 300/2729		<i>F-4000 (85/-)</i>	<i>1.1/2"</i>
B: 2254185		B			
C-1034					
Obs: simples.					

Kit Completo		Kit Parcial		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: FC-75263		Fluidloc: 300/2658		<i>F-350 (75/84)</i>	<i>1.1/4"</i>
B: 2254446		L		<i>F-400 (75/84)</i>	
C-1101				<i>F-4000 (75/84)</i>	
Obs: simples.					

Kit Completo		Kit Parcial		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/2909		Fluidloc: 300/2996		<i>F-350 (62/73)</i>	<i>1.1/4"</i>
C-1059		V			
V-5045.8					
Obs: simples.					

FORD

IPI 4%

Cilindro de Embreagem

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4016		Fluidloc: 300/3423		B 1618 CO; B 1618 (93/-) B 1621 (-/-)	7/8"
C-2605		C-1631			
V-0029.7		V-0021.8			
Obs: superior mestre.					

LINHA PESADA / MÉDIA

FORD

SAC 0800 880 1580 www.fluidloc.com.br



IPI 4%

Cilindro de Embreagem

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4268		Fluidloc: 300/3427		C-1113/1215/1218/1313/1415/1418/1615/1618/2217/	7/8"
C-2613		C-1630		CF-8000 MWM (87/-) C-1113MWM/1313MWM/	
V-0064.0		V-0042.0		2217MWM/CF-7000 MWM (85/-) C-1114MWM/	
V-0018.1				1514MWM/1117MWM/1415MWM/1517MWM (-/86)	
V-0047.0				C-1215 Cummins/1215 Cummins T/1415 Cummins T/	
				3224 Cummins (92/-) C-1218/1313/1615MWM/1615/	
				1618/2217 (nov-87/-) C-1314MWM/1317MWM/	
				1415MWM (-/nov-86) C-1215MWM/1218MWM/	
				1418MWM (nov-86/-) C-1419/1422 Cummins T/	
				1617/1622/2322 6x2/2422 6x4/2630/3530/4030 (91/-)	
				C-1618MWM/1618 T MWM (86/-) C-1621 (mar-93/mai-96)	
				C-1630/2425 (93/-) F-4000 Cummins 4.3T (95/-)	
				C-814/F-4000 Cummins (96/-) F-12000 L/	
				F-14000 HD (95/98) B-1618/B-1618 CO/B-1621 (93/96)	
Obs: inferior auxiliar.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5168		Fluidloc: 300/2807		C-1114/1117/1314/1317/1514/1517 (-/nov-86)	7/8"
V-0068.0		C-1623		C-1113/1313; CF-7000 (85/-) C-1215/1218/1415/1418/	
		V-0004.8		1615 (86/-) C-1618 (nov-86/-) C-2217; CF-8000 (87/-)	
				C-3224 (90/mai-92) C-1417 (91/00) C-1217/1419/1421/1422/	
				1617/1621/1622/1630/1731/2322/2422/2425/2630/4030 (91/-)	
				C-814/815 (96/-)	
Obs: cilindro mestre.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5774		Fluidloc: 300/2807		C-1114/1117/1314/1317/1514/1517 (-/nov-86)	7/8"
V-0025.4		C-1623		C-1113/1313; CF-7000 (85/-) C-1215/1218/1415/1418/	
		V-0004.8		1615 (86/-) C-1618 (nov-86/-) C-2217; CF-8000 (87/-)	
				C-3224 (90/mai-92) C-1417 (91/00) C-1217/1419/1421/1422/	
				1617/1621/1622/1630/1731/2322/2422/2425/2630/4030 (91/-)	
				C-814/815 (96/-) semelhante ao 300/5168 porém c/ reservatório.	
Obs: cilindro mestre com reservatório.					

Cilindro	Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***	Fluidloc: 300/3423		F-12000/14000 (95/98)	7/8"
	C-1631		B 1618 CO; B 1618; (93/-)	
	V-0021.8		B 1621 (todos)	
Obs: superior mestre.				

Cilindro			Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***	Kit Completo		F-100/350/600	1.1/16"
	Fluidloc: FC-19428			
	C-1601			
Obs: superior mestre.				

Cilindro	Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***	Fluidloc: FC-39132		F-100/350/600	1"
	C-1602			
Obs: inferior auxiliar.				

LINHA PESADA / MÉDIA

FORD

SAC 0800 880 1580 www.fluidloc.com.br
IPI 5%



Pinça para Freio a Disco

Pinça		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/3739		Fluidloc: 300/2589		F-100 (out-79/87)	79mm
B: 2258318		B: 2254745		F-1000 (78/-)	
		C-1500		F-2000 (out-80/-)	
		(p/ 2 rodas)			
Kit Completo					
Fluidloc: 300/3551					
B: 2254744					
C-1353 / C-1900					
Obs: dianteiro esquerdo - reparo completo com um pistão p/ uma roda.					

Pinça		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/3740		Fluidloc: 300/2589		<i>F-100 (out-79/87)</i>	<i>79mm</i>
B: 2258319		B: 2254745		<i>F-1000 (78/-)</i>	
		C-1500		<i>F-2000 (out-80/-)</i>	
		(p/ 2 rodas)			
Kit Completo					
Fluidloc: 300/3551					
B: 2254744					
C-1353 / C-1900					
Obs: dianteiro direito - reparo completo com um pistão p/ uma roda.					

FORD

IPI 5%

Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/3623		Fluidloc: 300/3614		<i>F-1000 4x4 (set-92/-)</i>	<i>54mm</i>
B: 2264127		B: 2264128			
C-1901		C-1542			
Obs: reparo com dois pistões p/ uma roda.					

Kit Completo		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/3643		Fluidloc: 300/3515		<i>F-4000 (85/-)</i>	<i>76mm</i>
V-0030.3		C-1528		<i>F-4000 Turbo (95/-)</i>	
C-1916		V-0032.1			
Obs: reparo com um pistão p/ uma roda.					

Kit Completo		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4057		Fluidloc: 300/4061		<i>F-250/350 (98/00)</i>	<i>54mm</i>
C-1902		C-1599		<i>F-4000 (98/00)</i>	
Obs: reparo com dois pistões p/ uma roda.					

Kit Completo		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5210		Fluidloc: 300/5211		<i>F-250 (roda traseira)</i>	<i>44mm</i>
		F81Z2120BA			
Obs: reparo com dois pistões p/ uma roda.					

Kit Completo		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5510		Fluidloc: 300/5511		<i>Explorer (92/01-95)</i>	<i>66mm</i>
		0460039		<i>Ranger (-/94)</i>	
Obs: dianteiro. Para uma roda.					

LINHA PESADA / MÉDIA

FORD

SAC 0800 880 1580 www.fluidloc.com.br



IPI 5%

Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***	Fluidloc: 300/4742	Ranger (94/97) Explorer (95/-)	46mm
	F57Z.2120.A		
	C-1592		
Obs: para uma roda.			



Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***	Fluidloc: 300/5664	Transit (2006/-)	48mm
Obs: dianteiro. Para uma roda.			



Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5843	Fluidloc: 300/5844	F-4000 (99/-)	54mm
Obs: traseiro - reparo completo com dois pistões p/ uma roda.			



FORD


IPI 5%

Cilindro de Roda

Cilindro	Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/3290	Fluidloc: FC-42128	F-75 (2 e 4 eixos) (68/82)	1"
B: 2250765	B: 2254044		
C-3393	C-1416		
V-0144.0 / V-2129.2			
Obs: traseiro esquerdo.			



Cilindro	Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/3288	Fluidloc: FC-42128	F-75 (2 e 4 eixos) (68/82)	1"
B: 2250766	B: 2254044		
C-3392	C-1416		
V-0145.0			
Obs: traseiro direito.			



Cilindro	Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/3403	Fluidloc: 300/2362	F-600 (74/85)	1.5/8"
B: 2257782	B: 2254439	F-7000/11000/12000 (75/89)	
C-3315	C-1485		
Obs: traseiro esquerdo superior.			



Cilindro	Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/3405	Fluidloc: 300/2362	F-600 (74/85)	1.5/8"
B: 2257783	B: 2254439	F-7000/11000/12000 (75/89)	
C-3316	C-1485		
Obs: traseiro direito superior.			



Cilindro	Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/3407	Fluidloc: 300/2362	F-600 (74/85)	1.5/8"
B: 2257784	B: 2254439	F-7000/11000/12000 (75/89)	
C-3317	C-1485		
Obs: traseiro esquerdo inferior - 3º eixo.			



Cilindro Fluidloc: 300/3409 B: 2257785 C-3318		Kit Completo Fluidloc: 300/2362 B: 2254439 C-1485		Modelo (ano) F-600 (74/85) F-7000/11000/12000 (75/89)	Diâm. 1.5/8"
Obs: traseiro direito inferior - 3º eixo.				Código Reparo Parcial Fluidloc: 300/2144 B: 2254440	
Cilindro Fluidloc: 300/3630 B: 2262058 C-3377 V-0125.9		Kit Completo Fluidloc: 300/2863 B: 2254222 C-1416 V-0005.0		Modelo (ano) F-1000 (79/-)	Diâm. 1"
Obs: traseiro direito.					
Cilindro Fluidloc: 300/3632 B: 2259791 C-3305		Kit Completo Fluidloc: 300/2722 B: 2254223 ou 2254445 C-1405		Modelo (ano) F-400/4000 (85/out-94)	Diâm. 15/16"
Obs: traseiro esquerdo.				Código Reparo Parcial Fluidloc: FC-3608 B: 2254250	
Cilindro Fluidloc: 300/3628 B: 2262057 C-3376 V-0124.0		Kit Completo Fluidloc: 300/2863 B: 2254222 C-1416 V-0005.0		Modelo (ano) F-1000 (79/-)	Diâm. 1"
Obs: traseiro esquerdo.					
Cilindro Fluidloc: 300/3634 B: 2259792 C-3306		Kit Completo Fluidloc: 300/2722 B: 2254223 ou 2254445 C-1405		Modelo (ano) F-400/4000 (85/out-94)	Diâm. 15/16"
Obs: traseiro direito.				Código Reparo Parcial Fluidloc: FC-3608 B: 2254250	
Cilindro Fluidloc: 300/3636 B: 2257188 C-3313		Kit Completo Fluidloc: FC-42127 B: 2254379 C-1412 V-5529.0		Modelo (ano) F-350/4000 (75/84) F-400 (abr-78/80)	Diâm. 1.1/4"
Obs: traseiro esquerdo.				Código Reparo Parcial Fluidloc: FC-5355 B: 2254008	
Cilindro Fluidloc: 300/3639 B: 2257189 C-3314		Kit Completo Fluidloc: FC-42127 B: 2254379 C-1412 V-5529.0		Modelo (ano) F-350/4000 (75/84) F-400 (abr-78/80)	Diâm. 1.1/4"
Obs: traseiro direito.				Código Reparo Parcial Fluidloc: FC-5355 B: 2254008	
Cilindro Fluidloc: 300/4229 B: 2259834 C-3460		Kit Completo Fluidloc: FC-42125 B: 2254221 C-1407		Modelo (ano) F-100 (68/abr-87)	Diâm. 7/8"
Obs: traseiro esquerdo.				Código Reparo Parcial Fluidloc: FC-11303 B: 2254015	
Cilindro Fluidloc: 300/4240 B: 2259835 C-3461		Kit Completo Fluidloc: FC-42125 B: 2254221 C-1407		Modelo (ano) F-100 (68/abr-87)	Diâm. 7/8"
Obs: traseiro direito.				Código Reparo Parcial Fluidloc: FC-11303 B: 2254015	

Cilindro	Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***	Fluidloc: 300/4303	Ranger - tambor 10" (94)	13/16"
	V-0056.0		
	C-1581.4		
Obs:			



Cilindro	Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***	Fluidloc: 300/4303	Ranger - tambor 10" (96/-)	13/16"
	V-0056.0		
	C-1581.4		
Obs: traseiro esquerdo/direito.			



Cilindro	Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4565	Fluidloc: FC-68198	F-350 (72/75)	1.1/8"
B	B: 2254032	F-400 (75/77)	
C-3307	C-1422	F-4000 (75/84)	
Obs: dianteiro esquerdo.	V-5566.5		



Cilindro	Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4566	Fluidloc: FC-68198	F-350 (72/75)	1.1/8"
B	B: 2254032	F-400 (75/77)	
C-3308	C-1422	F-4000 (75/84)	
Obs: dianteiro direito.	V-5566.5		



Cilindro	Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4657	Fluidloc: 300/2863	F-4000 (nov-94/98)	1"
B: 2262387	B: 2254222		
C-3337	C-1416		
Obs: traseiro esquerdo.	V-0005.0		



Cilindro	Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4658	Fluidloc: 300/2863	F-4000 (nov-94/98)	1"
B: 2262388	B: 2254222		
C-3338	C-1416		
Obs: traseiro direito.	V-0005.0		



Cilindro	Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4661	Fluidloc: FC-68198	F-250/350 (98/-)	1.1/8"
B: 2292020	B: 2254032		
C-3494	C-1422		
Obs: traseiro esquerdo.	V-5566.5		



Cilindro	Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4662	Fluidloc: FC-68198	F-250/350 (98/-)	1.1/8"
B: 2292021	B: 2254032		
C-3495	C-1422		
Obs: traseiro direito.	V-5566.5		



Cilindro	Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5245	Fluidloc: 300/2863	F-4000 (99/05)	1"
BG2T2262/AA	B: 2254222		
	C-1416		
Obs: traseiro esquerdo.	V-0005.0		



LINHA PESADA / MÉDIA

FORD

SAC 0800 880 1580 www.fluidloc.com.br
IPI 5%



Cilindro de Roda

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5246		Fluidloc: 300/2863		F-4000 (99/05)	1"
BG2T2261/AA		B: 2254222			
		C-1416			
		V-0005.0			
Obs: traseiro direito.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5247		Fluidloc: FC-42127		F-4000 (2006/-)	1.1/4"
BG5T2262/AA		B: 2254379			
		C-1412			
		V-5529.0			
Obs: traseiro esquerdo.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5248		Fluidloc: FC-42127		F-4000 (2006/-)	1.1/4"
BG5T2261/AA		B: 2254379			
		C-1412			
		V-5529.0			
Obs: traseiro direito.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***		Fluidloc: FC-68198		F-600/7000 (86/nov-89)	1.1/8"
		B: 2254032		F-11000/12000 (86/nov-89)	
		C-1422		F-75 2 e 4 (61/82)	
		V-5566.5		Código Reparo Parcial	
Obs: dianteiro esquerdo/direito.				Fluidloc: FC-5351 L	

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***		Fluidloc: 300/2215		F-600 (59/73)	1.5/8"
		C-1487			
		V-5608.4			
Obs: traseiro.				Código Reparo Parcial	
				Fluidloc: FC-26115 L	

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***		Fluidloc: 300/3330		F-600 (60/jul-71)	1"
		2254382			
		C-1409			
		V-5554.1			
Obs: dianteiro.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***		Fluidloc: 300/3331		F-100 (56/fev-82)	1.1/8"
		2254597		F-350 (56/jul-71)	
		C-1408			
		V-5528.2			
Obs: dianteiro.					

GM

IPI 5%

Cilindro Mestre de Freio

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/3868		Fluidloc: 300/2766		D-40 (importado)	1.1/8"
94652472		C-1050			
		A			
Obs: duplo - ITT 5571.					

LINHA PESADA / MÉDIA

GM

SAC 0800 880 1580 www.fluidloc.com.br



IPI 5% Reparo p/ Cilindro Mestre de Freio

Kit Completo		Kit Parcial		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/2131		Fluidloc: 300/2403		A/C-10/14/15/16 (73/76)	1"
B: 2254224		B		A/C-10/14/15/16; D-10 (79/84)	
C-1092				A/C-20; D-20 (85/88)	
				Veraneio (73/88).	
Obs: duplo.					

Kit Completo		Kit Parcial		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/2859		Fluidloc: 300/2998		C-10/14/15/16 (64/mai-73)	1"
B: 2254079		B			
C-1051					
Obs: simples.					

Kit Completo		Kit Parcial		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/2437		Fluidloc: 300/2737		A/C/D-10/14/15/16; Veraneio	1"
B: 2254359		B		(set-76/set-78)	
C-1082					
Obs: duplo.					

Kit Completo		Kit Parcial		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/2739		Fluidloc: 300/2779		A/C/D-10/20 (89/-)	1.1/8"
B: 2264056		B			
C-1114					
Obs: duplo.					

Kit Completo		Kit Parcial		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/3325		Fluidloc: ***		A/C/D-20 (93/96)	1.1/8"
B: 2264124				Bonanza (93/96)	
C-1125				Veraneio (93/96)	
Obs: duplo.					

Kit Completo		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: FC-79687		Fluidloc: 300/2784		A/C/D-60/80 (ago-71/84)	1.1/2"
B: 2254409		B			
C-1067					
V-5144.6					
Obs: simples.					

Kit Completo		Kit Parcial		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/2766		Fluidloc: 300/2820		D-40 (importado)	1.1/8"
C-1050		A			
A					
Obs: duplo - ITT 5571.					

Kit Completo		Kit Parcial		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/3051		Fluidloc: ***		C-60/6500 (64/72)	1.1/4"
C-1004					
V-5063.6					
Obs: simples.					

Kit Completo		Kit Parcial		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/3968		Fluidloc: 300/4222		Blazer (96/-)	1"
B: 2264168		B		S-10 (95/-)	
C-1133					
Obs: duplo.					

LINHA PESADA / MÉDIA

GM

SAC 0800 880 1580 www.fluidloc.com.br

FLUIDLOC

IPI 4%

Cilindro de Embreagem

Cilindro		Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4761		Fluidloc: ***	A/C/D-20, Bonanza, Veraneio (93/96);	3/4"
C-2626			A/C/D-40 (93/97)	
V-0081.0				
Obs: cilindro mestre.				

Cilindro		Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4762		Fluidloc: ***	A/C/D-20, Bonanza, Veraneio (93/96);	13/16"
C-2627			Grand Blazer (98/00); Silverado (97/01);	
			A/C/D-40 (93/97); 3500 HD (97/-);	
			6-100/6-150 (98/-)	
Obs: cilindro auxiliar.				

GM

IPI 5%

Pinça de Freio a Disco

Pinça		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/3723		Fluidloc: 300/2589		A/C/D-10/20 (out-78/88)	79mm
B: 2256765		B: 2254745		Bonanza (89/ago-82)	
		C-1500		Veraneio (out-78/88)	
		(p/ 2 rodas)			
Kit Completo					
Fluidloc: 300/3551					
B: 2254744					
C-1353 / C-1900					
Obs: dianteiro direito - reparo com um pistão p/ uma roda.					

Pinça		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/3724		Fluidloc: 300/2589		A/C/D-10/20 (out-78/88)	79mm
B: 2256764		B: 2254745		Bonanza (89/ago-82)	
		C-1500		Veraneio (out-78/88)	
		(p/ 2 rodas)			
Kit Completo					
Fluidloc: 300/3551					
B: 2254744					
C-1353 / C-1900					
Obs: dianteiro esquerdo - reparo com um pistão p/ uma roda.					

Kit Completo		Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/3623		Fluidloc: 300/3614	A/C/D-20 (set-92/-)	54mm
B: 2264127		B: 2264128	Bonanza; Silverado; Veraneio (set-92/94)	
C-1901		C-1542		
Obs: reparo com 2 pistões p/ uma roda.				

GM

IPI 5%

Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4963		Fluidloc: 300/3840		S-10 4X2 (95/-)	66mm
GM-93236569		C-1547		Blazer 4X2 (96/-)	
V-0035.0		V-0036.0			
C-1905					
Obs: reparo com 1 pistão p/ uma roda.					

LINHA PESADA / MÉDIA

GM

SAC 0800 880 1580 www.fluidloc.com.br



IPI 5%

Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5335		Fluidloc: 300/3047		D-40 (85/97)	57mm
GM-94652435		C-1521		6-100; 6-150 (98/-)	
ATE-5566		A-5429			
Obs: reparo com 4 pistões p/ uma roda.					

Kit Completo		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***		Fluidloc: 300/3047		A/C/D-40 (85/-)	57mm
		C-1521 / A-5429		6000; 6-100; 6-150 (85/-)	
Obs:					

Kit Completo		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***		Fluidloc: 300/4959		<i>S-10 4x4 (98/05)</i>	<i>46mm</i>
		18029813			
Obs: p/ uma roda					

GM

IPI 5%

Cilindro de Roda

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/3728		Fluidloc: 300/2091		A/C/D-60/80 (80/-)	1.3/4"
B: 2258165		B: 2254912		(com 2 e 3 eixos)	
C-3328		C-1402			
Obs: traseiro esquerdo inferior.				Código Reparo Parcial	
				Fluidloc: 300/2092	B: 2254911

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/3731		Fluidloc: 300/2091		<i>A/C/D-60/80 (80/-)</i>	<i>1.3/4"</i>
B: 2258166		B: 2254912		<i>(com 2 e 3 eixos)</i>	
C-3329		C-1402			
Obs: traseiro direito inferior.				Código Reparo Parcial	
				Fluidloc: 300/2092	B: 2254911

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/3733		Fluidloc: 300/2091		A/C/D-60/80 (80/-)	1.3/4"
B: 2258167		B: 2254912		(com 2 e 3 eixos)	
C-3330		C-1402			
Obs: traseiro esquerdo superior.				Código Reparo Parcial	
				Fluidloc: 300/2092	B: 2254911

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/3735		Fluidloc: 300/2091		A/C/D-60/80 (80/-)	1.3/4"
B: 2258168		B: 2254912		(com 2 e 3 eixos)	
C-3331		C-1402			
Obs: traseiro direito superior.				Código Reparo Parcial	
				Fluidloc: 300/2092	B: 2254911

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4011		Fluidloc: 300/3292		S-10 2.2/2.5/4.3 V6 (95/-)	15/16"
C-3417		B: 2264138		BLAZER 2.2/2.5 TURBO/4.3 V6 (95/-)	
V-0197.0		C-1405			
2262408					
Obs: traseiro esquerdo.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4012		Fluidloc: 300/3292		S-10 2.2/2.5/4.3 V6 (95/-)	15/16"
C-3418		B: 2264138		BLAZER 2.2/2.5 TURBO/4.3 V6 (95/-)	
V-0198.0		C-1405			
2262409					
Obs: traseiro direito.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4132		Fluidloc: 300/2362		A/C/D-60/80 (-/79)	1.5/8"
C-3326		B: 2254439		(com 2 e 3 eixos)	
V-2432.1		C-1485			
2256894					
Obs: traseiro esquerdo inferior.				Código Reparo Parcial	
				Fluidloc: 300/2144 B: 2254440	

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4134		Fluidloc: 300/2362		A/C/D-60/80 (-/79)	1.5/8"
C-3327		B: 2254439		(com 2 e 3 eixos)	
V-2433.1		C-1485			
2256895					
Obs: traseiro direito inferior.				Código Reparo Parcial	
				Fluidloc: 300/2144 B: 2254440	

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4160		Fluidloc: 300/2362		A/C/D-60/80 (-/79)	1.5/8"
C-3324		B: 2254439		(com 2 e 3 eixos)	
V-2430.5		C-1485			
2256892					
Obs: traseiro esquerdo superior.				Código Reparo Parcial	
				Fluidloc: 300/2144 B: 2254440	

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4613		Fluidloc: 300/2123		A/C/D-60 (79/-)	1.3/8"
C-3323		B: 2254909		A/C/D-80 (82/84)	
2258161		C-1401			
Obs: dianteiro direito inferior.				Código Reparo Parcial	
				Fluidloc: 300/2124 B: 2254908	

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***		Fluidloc: 300/3292		S-10 2.2/2.5/4.3 V6 (95/-);	15/16"
		B: 2264138		BLAZER 2.2/2.5 TURBO/4.3 V6 (95/-);	
		C-1405		A/C/D-20, Bonanza (93/96);	
				Veraneio (93/96); Grand Blazer (98/-)	
				Silverado, 3500 HD (97/99)	
Obs: traseiro esquerdo/direito.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/3284		Fluidloc: FC-68198		C-10/14/15/16 (68/set-78)	1.1/8"
B: 2257186		B: 2254032			
C- 3421		C-1422			
		V-5566.5			
Obs: dianteiro esquerdo.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/3286		Fluidloc: FC-68198		C-10/14/15/16 (68/set-78)	1.1/8"
B: 2257187		B: 2254032			
C- 3422		C-1422			
		V-5566.5			
Obs: dianteiro direito.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/3290		Fluidloc: FC-42128		A/C-10/14/15/16/20 (68/set-78)	1"
C-3393		B: 2254044			
V-0144.0 / V-2129.2		C-1416			
2250765					
Obs: traseiro esquerdo.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4163		Fluidloc: 300/2362		A/C/D-60/80 (-/79)	1.5/8"
C-3325		B: 2254439		(com 2 e 3 eixos)	
V-2431.3		C-1485			
2256893					
Obs: traseiro direito superior.					
Código Reparo Parcial					
Fluidloc: 300/2144 B: 2254440					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4610		Fluidloc: 300/2123		A/C/D-60 (79/-)	1.3/8"
C-3320		B: 2254909		A/C/D-80 (82/84)	
2258158		C-1401			
Obs: dianteiro esquerdo superior.					
Código Reparo Parcial					
Fluidloc: 300/2124 B: 2254908					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4611		Fluidloc: 300/2123		A/C/D-60 (79/-)	1.3/8"
C-3321		B: 2254909		A/C/D-80 (82/84)	
2258159		C-1401			
Obs: dianteiro direito superior.					
Código Reparo Parcial					
Fluidloc: 300/2124 B: 2254908					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4612		Fluidloc: 300/2123		A/C/D-60 (79/-)	1.3/8"
C-3322		B: 2254909		A/C/D-80 (82/84)	
2258160		C-1401			
Obs: dianteiro esquerdo inferior.					
Código Reparo Parcial					
Fluidloc: 300/2124 B: 2254908					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/3288		Fluidloc: FC-42128		A/C-10/14/15/16/20 (68/set-78)	1"
C-3392		B: 2254044			
V-0145.0		C-1416			
2250766					
Obs: traseiro direito.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/3364		Fluidloc: FC-68198		A/C/D-60 (79/-)	1.1/8"
C-3419		B: 2254032		A/C/D-80 (82/84)	
V-0146.0		C-1422			
2257186		V-5566.5			
Obs: dianteiro esquerdo.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/3365		Fluidloc: FC-68198		A/C/D-60 (79/-)	1.1/8"
C-3420		B: 2254032		A/C/D-80 (82/84)	
V-0147.0		C-1422			
2257187		V-5566.5			
Obs: dianteiro direito.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4231		Fluidloc: 300/2863		D-10/20 (out-78/out-92)	1"
B: 2257924		B: 2254222		Veraneio (out-78/out-92)	
C-3362		C-1416			
		V-0005.0			
Obs: traseiro esquerdo.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4232		Fluidloc: 300/2863		D-10/20 (out-78/out-92)	1"
V-0086.4		B: 2254222		Veraneio (out-78/out-92)	
2257925		C-1416			
C-3363		V-0005.0			
Obs: traseiro direito.					

LINHA PESADA / MÉDIA

GM

SAC 0800 880 1580 www.fluidloc.com.br
IPI 5%



Cilindro de Roda

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5207		Fluidloc: 300/5218		S-10 750 KG (todos)	7/8"
2262956				Blazer (97/-)	
C-3456					
Obs: traseiro direito.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5209		Fluidloc: 300/5218		S-10 750 KG (todos)	7/8"
2262955				Blazer (97/-)	
C-3457					
Obs: traseiro esquerdo.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***		Fluidloc: FC-42125		A/C-10/20 (out-78/set-93)	7/8"
		B: 2254221		Bonanza (89/set-93)	
		C-1407			
Obs: traseiro esquerdo/direito.					

Cilindro		Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***		Fluidloc: 300/2215	C-60 (ago-71/79)	1.5/8"
		C-1487	D-60 (71/79)	
		V-5608.4		
Obs: traseiro c/ copo cheio.				

Cilindro	Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***	Fluidloc: 300/2850		C/D/60 (64/jul-71)	1.1/2"
	B: 2254045		6500 (56/71)	
	C-1423 / V-5565.7			
Obs: traseiro.				

HYUNDAI

IPI 5%

Cilindro Mestre de Freio

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***		Fluidloc: 300/3715		H-100 (todos)	15/16"
Obs: duplo.					

HYUNDAI

IPI 4%

Cilindro de Embreagem

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5392		Fluidloc: 300/5393		HR (todos)	13/16"
Obs: auxiliar					

Cilindro	Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***	Fluidloc: 300/3696		H-100 (todos)	3/4"
Obs: inferior auxiliar (sem coifa).				

HYUNDAI

SAC 0800 880 1580 www.fluidloc.com.br

IPI 5%

Reparo p/ Pinça de Freio a Disco



Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***	Fluidloc: 300/4029	H-100 (todos)	58mm
	Obs: para 1 roda.		

[illegible]

IVECO

IPI 4%

Cilindro de Embreagem

Cilindro	Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***	Fluidloc: 300/5517		<i>Eurotech/Eurotrakker</i>	<i>1.1/4"</i>
	FTE 5728			
Obs: mestre.				

IVECO

IPI 5%

Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4956		Fluidloc: 300/4957		<i>Linha DAILY</i>	<i>44 mm</i>
		93161847			
Obs: reparo para uma roda.					

Kit Completo		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4956		Fluidloc: 300/5620		<i>Linha DAILY</i>	<i>44 mm</i>
		93161847			
Obs: reparo para uma roda.					

Kit Completo		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5702		Fluidloc: 300/5330		5912/6012	50mm
93160387		93161181			
Obs: dianteiro - p/ uma roda.					

Kit Completo	Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***	Fluidloc: 300/3700		<i>Daily 3510/4012/4912</i>	<i>44mm</i>
Obs: dianteiro e traseiro.				

KIA / ASIA

IPI 5%

Reparo p/ Cilindro Mestre de Freio

Kit Completo		Kit Parcial	Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/3444		Fluidloc: ***	<i>Topic (93/-)</i>	<i>7/8"</i>
			<i>Besta 2.2/2.7 (93/97)</i>	
Obs:				

LINHA PESADA / MÉDIA

KIA / ASIA

SAC 0800 880 1580 www.fluidloc.com.br



IPI 4%

Cilindro de Embreagem

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4331		Fluidloc: 300/4687		Topic (todos)	3/4"
91163600A		C-1644			
C-2636					
Obs: inferior auxiliar (com coifa).					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4333		Fluidloc: 300/4305		Besta/Topic (todos)	5/8"
8941990					
C-2634					
Obs: superior mestre.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4335		Fluidloc: 300/4686		Besta (todos)	3/4"
OF09341920					
Obs: inferior auxiliar (com coifa).					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5396		Fluidloc: 300/5397		K-2500/2700 (todos)	3/4"
Obs: auxiliar.					

KIA / ASIA

IPI 5%

Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4341		Fluidloc: 300/4358		Besta GS 2.7 (98)	46mm
C-1914					
Obs: reparo c/ dois pistões para uma roda (coifa com inserto metálico).					

Kit Completo		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5721		Fluidloc: 300/3424		Topic (93/-)	60,5mm
				Besta 2.2 / 2.7 (93/97)	
				2400/2500/2700 (97/-)	
Obs: dianteiro - p/ uma roda.					

Kit Completo		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***		Fluidloc: 300/4596		Besta GS (99/-)	46mm
Obs: coifa sem inserto metálico.					

KIA / ASIA

IPI 5%

Cilindro de Roda

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4246		Fluidloc: 300/2390		Topic (todos)	3/4"
72A26610		C-1441			
C-3453					
Obs: traseiro direito.					

LINHA PESADA / MÉDIA

KIA / ASIA

SAC 0800 880 1580 www.fluidloc.com.br



IPI 5%

Cilindro de Roda

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4247		Fluidloc: 300/2390		<i>Topic (todos)</i>	<i>3/4"</i>
72A26710		C-1441			
C-3452					
Obs: traseiro esquerdo.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4279		Fluidloc: 300/4528		<i>Towner (todos)</i>	<i>11/16"</i>
AA10026710		C-1572			
C-3450					
Obs: traseiro esquerdo.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4280		Fluidloc: 300/4528		<i>Towner (todos)</i>	<i>11/16"</i>
AA10026610		C-1572			
C-3451					
Obs: traseiro direito.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4670		Fluidloc: 300/2285		<i>Besta (todos)</i>	<i>11/16"</i>
OKB-0126610A		V-0024.0			
		C-1515			
Obs: traseiro esquerdo.					

Cilindro	Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***	Fluidloc: 300/2285		Besta (todos)	11/16"
	V-0024.0			
	C-1515			
Obs: traseiro direito.				

Cilindro	Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***	Fluidloc: 300/2432		Besta GS (todos)	3/4"
	C-1415			
	V-5769.2			
	A-5304			
Obs: traseiro direito.				

MB

IPI 5%

Cilindro Mestre de Freio

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/3999		Fluidloc: 300/3990		<i>Sprinter (97/-)</i>	<i>15/16"</i>
A0004316001		C-1155			
C-2090					
Obs: duplo (sem reservatório).					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4308		Fluidloc: 300/2022		L-1516 (75/76) L-1519 (73/76) L/LK-1513 (71/76)	1.3/8"
V-2790.0		C-1070		L/LB/LK-2213 (73/-) L-1113; L/LK/LS-1313 (83/-)	
		V-5112.8		L-1116 (83/-) O-355; OH-1416/1419 (70/-)	
				O-362 (78/-) O-364 (78/81)	
Obs: simples (sem reservatório).					

LINHA PESADA / MÉDIA

MB

SAC 0800 880 1580

www.fluidloc.com.br




IPI 5%

Cilindro Mestre de Freio

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4792		Fluidloc: 300/1981		L-1313 (70/82)	1.1/2"
3454307801		V-5092.1		L-1316; OH-1517 (70/-)	
V-0114.0		C-1078			
Obs: duplo (com reservatórios).					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5037		Fluidloc: 300/1981		L-1313 (70/82)	1.1/2"
V-0114.0		V-5092.1		L-1316; OH-1517 (70/-)	
V-2362.4		C-1078			
Obs: duplo (sem reservatórios).					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5040		Fluidloc: 300/5041		LN-709/710/712 (88/-)	1.1/4"
0044306001		ATE-005489		Micro-ônibus LO-809/812/814 (88/-)	
ATE-005486					
Obs: duplo (sem reservatório).				Parcial: 300/5265.	

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5123		Fluidloc: 300/5124		<i>Comerciais LN-912/914 (88/-)</i>	<i>7/8"</i>
0044306701		ATE-005487			
ATE-005484					
Obs: simples. Traseiro.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5125		Fluidloc: 300/5126		Comerciais LN-912/914 (88/-)	1.1/8"
ATE-005485		ATE-005488			
Obs: simples. Dianteiro.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5261		Fluidloc: 300/2168		L-608 D (76/86)	7/8"
V-0004.7		MB-3085867042		LO-608 D (76/86)	
		V-0003.5			
		C-1104.5			
Obs: simples.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5640		Fluidloc: 300/5642		1114L (06-96/-);	1.1/4"
V-0003.0		V-0015.0		L-912 (06-96/-);	
		C-1023		L-914E (06-96/-).	
Obs: simples.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5641		Fluidloc: 300/5642		<i>LO-814 (06-96/-);</i>	<i>1.1/4"</i>
V-0005.0		V-0015.0		<i>LO-912 (06-96/-).</i>	
		C-1023			
Obs: simples.					

MB

IPI 5%

Reparo p/ Cilindro Mestre de Freio

Kit Completo		Kit Parcial		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/1981		Fluidloc: 300/1913		L-1313 (70/82)	1.1/2"
V-5092.1		V-0087.0		L-1316; OH-1313/1517 (70/-)	
C-1078		antigo V-0005.1		OH-1316/362/362A (70/78)	
Obs: duplo					

LINHA PESADA / MÉDIA

MB

SAC 0800 880 1580 www.fluidloc.com.br



IPI 5% Reparo p/ Cilindro Mestre de Freio

Kit Completo		Kit Parcial		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/1982		Fluidloc: 300/1912		L/LA/LK/LS-1113 (65/-)	1.1/4"
0445861042		V-0002.7		L/LA-1111; LP-321 (65/70)	
C-1077				L-1113 (65/82)	
V-5071.7					
Obs: duplo.					

Kit Completo		Kit Parcial		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/2022		Fluidloc: 300/1934		L-1516 (75/76) L-1519 (73/76) L/LK-1513 (71/76)	1.3/8"
0455860442		V-0018.3		L/LB/LK-2213 (73/-) L-1113; L/LK/LS-1313 (83/-)	
C-1070				L-1116 (83/-) O-355; OH-1416/1419 (70/-)	
V-5112.8				O-362 (78/-) O-364 (78/81)	
Obs: simples.					

Kit Completo		Kit Parcial		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/2150		Fluidloc: 300/2791		<i>L-608D (72/75)</i>	<i>7/8"</i>
V-5113.6		V			
Obs: simples.					

Kit Completo		Kit Parcial		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/2168		Fluidloc: 300/2792		L-608D (76/86)	7/8"
MB-3085867042		V		LO-608D (76/86)	
V-0003.5				L-708.E (87/-)	
C-1104.5					
Obs: simples.					

Kit Completo		Kit Parcial		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/2249		Fluidloc: 300/2914		<i>O-364 (82/-)</i>	<i>1.1/4"</i>
C-1039		V-0014.0			
V-0013.2					
Obs: simples.					

Kit Completo		Kit Parcial	Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/3110		Fluidloc: ***	<i>L-708E (88/-)</i>	<i>15/16"</i>
C-1060				
V-0007.8				
Obs: simples.				

Kit Completo		Kit Parcial	Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5642		Fluidloc: ***	1114L (06-96/-);	1.1/4"
V-0015.0			L-912/914E (06-96/-);	
C-1023			LO-814/912 (06-96/-).	
Obs: simples.				

Kit Completo		Kit Parcial		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: FC-39131		Fluidloc: FC-57338		<i>LP-321 (57/65)</i>	<i>1.1/4"</i>
B: 2254370		B			
C-1040					
Obs: simples.					

Kit Completo		Kit Parcial		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***		Fluidloc: FC-68033		L/LA/LK/LS-1111/1113 (65/84)	1.1/4"
		B: 2254081			
Obs: duplo.					

LINHA PESADA / MÉDIA

MB

SAC 0800 880 1580 www.fluidloc.com.br



IPI 4%

Cilindro de Embreagem

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/3317		Fluidloc: 300/2405		O-370/371 (84/-)	15/16"
C-2603		0002902667		OF-1318 Urbano (90/-)	
V-0023.8		V-0023.4			
		C-1615			
Obs: superior mestre.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/3319		Fluidloc: 300/3099		L-709/812/912; LO/OF-809/812 (88/-)	3/4"
3882957106		C-1627		L-1929/1935/1938/1941 (91/-)	
C-2602		V-0017.1		LK-1929 (91/-)	
V-0012.2				LS-1625/1630/1633/1635/1935/1938/1941 (91/-)	
Obs: superior mestre.					
Ônibus 1318/1417/1620/1621/1622/1721 (-/-)					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/3321		Fluidloc: 300/3103		L-709/812/912 (88/-)	1.1/8"
3842957207		C-1621		LO/OF-809/812 (88/-)	
C-2611		V-0015.3		L/LS-1630/1635/1938/1941 (91/-)	
V-0011.4				LO-814/E-1214 (-/-)	
Obs: inferior auxiliar					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/3323		Fluidloc: 300/3119		L-1214/1218/1414/1418/1614/1618/	1.1/2"
3842957307		C-1616		2318/2320/2324 (-/-) L/LS-1625 (91/-)	
3452957007		V-0024.2		LP-1214/1219/1419/1614/1617/1618/1935/2318 (-/-)	
C-2614 / V-0024.6				O-370/371 (84/-) OH-1419/1420 (80/-)	
Obs: inferior auxiliar					
OF-1318 Urbano (90/-)					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/3335		Fluidloc: 300/2218		L-608 D/708 D (76/86)	3/4"
3502957006		C-1617		LO-608 D (76/86)	
C-2600		V-0002.1		L-608 E/708 E (87/-)	
V-0004.1				LO-708 E (87/-)	
Obs: superior mestre.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/3339		Fluidloc: 300/2812		L/LK-1214/1218/1414/1618 (-/-) 1618/1621/1625/	15/16"
3882957206		3842900012		2318/2325/2425; A/AK/LB-1718 (-/-) LS-1938; LA-2425;	
C-2607		C-1629		L-1620/2314; L/LB-2325; K-1414/1418/1718/1722 (-/-)	
V-0033.5		V-0041.0 / V-0032.3		O-1621; OF-1115/1215/1315/1318/1619/1620 (-/-)	
Obs: superior mestre.					
O-371 (87/-) OH-1419/1420 (80/-)					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/3341		Fluidloc: 300/2115		L-608/708D; LO-608D (76/86)	1.1/8"
3082957007		C-1618		L-608/708E; LO-608E (87/-)	
C-2610		V-0001.3			
V-0003.3					
Obs: inferior auxiliar					

Cilindro		Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4031		Fluidloc: ***	Sprinter (todos)	3/4"
0002903212				
C-2630				
V-0073.0				
Obs: sup. mestre (cilindro em plástico completo)				

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4018		Fluidloc: 300/4021		Sprinter (97/-)	7/8"
0022952107		FAG			
0022950607		C-1640			
C-2631 / V-0075.0					
Obs: inferior auxiliar					

LINHA PESADA / MÉDIA

MB

SAC 0800 880 1580 www.fluidloc.com.br



IPI 4%

Cilindro de Embreagem

Cilindro Fluidloc: 300/4028 C-2621 V-0036.1		Kit Completo Fluidloc: 300/3124 C-1624 V-0035.8		Modelo (ano) L/LS/LK-1941 (92/-) L/LS/LK-1929/1935 (92/-)	Diâm. 13/16"
Obs: superior mestre.					
Cilindro Fluidloc: 300/4052 C-2601 V-0010.6		Kit Completo Fluidloc: 300/3111 C-1626 V-0008.0		Modelo (ano) L-1932/1934 (94/-) LS-1932/1933/1934 (84/-) O-370R/RS (84/-)	Diâm. 3/4"
Obs: mestre.					
Cilindro Fluidloc: 300/4704 N MBB 6932957006 V-0071.0		Kit Completo Fluidloc: 300/4705 V-0043.0		Modelo (ano) C 2423 B/K; FPN; L-1215; L 98; OF 1721 (00/-) Acelo 915 (out-03/-)	Diâm. 13/16"
Obs: mestre.					
Cilindro Fluidloc: 300/5108 3452957006 V-0037.8 C-2622		Kit Completo Fluidloc: 300/5109 C-1625		Modelo (ano) O-400 R/RS/RSD/RSL/UP (92/-)	Diâm. 13/16"
Obs: mestre. Sem reservatório.					
Cilindro Fluidloc: 300/5359 3862957207 3862957007 V-0031.9 / ATE 6414		Kit Completo Fluidloc: 300/5360 V-0031.5		Modelo (ano) L/LK/LS-1620/1621 (89/-)	Diâm. 1.1/2"
Obs: cilindro auxiliar.					
Cilindro Fluidloc: 300/5302 6312900012		Kit Completo Fluidloc: 300/5303		Modelo (ano) MB-180 (Todos)	Diâm. 3/4"
Obs: cilindro mestre.					
Cilindro Fluidloc: 300/5342 0022951607 FTE 6712		Kit Completo Fluidloc: 300/5344		Modelo (ano) Caminhão Accelo 915 C (out-03/-); Micro-Ônibus Accelo 915 C (out-03/-).	Diâm. 1.1/8"
Obs: cilindro auxiliar.					
Cilindro Fluidloc: 300/5593 V-0043.2		Kit Completo Fluidloc: 300/5594 V-0037.4		Modelo (ano) 1630 (-/-); Accelo 715 L OM 612 LA EL (out-03/-); L-709/912/1938/2368 (-/-); L/LK/LS-1929 (-/-); L/LB/LK-2325 (-/-); LK-1935/2629/2635 (-/-); L/LS-2629 (-/-); LO-812 (-/-); HPN-1633/1935/1941 (-/-). LS-1625/1630/1633/1641/2635 (-/-); OH-1524/2521 (-/-).	Diâm. 3/4"
Obs: cilindro mestre.					
Cilindro Fluidloc: 300/5730 A3842950006		Kit Completo Fluidloc: 300/5773		Modelo (ano) Ônibus OF 1115/41; OF 1119/41; OF 1218/44; OF 1319/44; OF 1119/41; OF 1319/44; OF 1730; OF1417/1418/1519; OF 1721/52; OF 1721/59; OF 1723 /OF 5950 OF 1724/5950; OF 1721/1722 (adaptação do cilindro plástico LUK).	Diâm. 15/16"
Obs: adaptação do cilindro plástico LUK.					

LINHA PESADA / MÉDIA

MB

SAC 0800 880 1580 www.fluidloc.com.br



IPI 4%

Cilindro de Embreagem

Cilindro	Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***	Fluidloc: 300/2420	O-371; OF-1315/1318 (87/-)	1.1/2"
	0005864329		
	C-1616 / V / SKF		
Obs: inferior auxiliar.			



Cilindro	Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***	Fluidloc: 300/2525	O-371; OF-1315/1318 (87/-)	15/16"
	FAG		
Obs: mestre.			



Cilindro	Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5896	Fluidloc: ***	AXOR (05/-).	13/16"
A0022950206			
Obs: adaptação ao cilindro de plástico.			



Cilindro	Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5905	Fluidloc: ***	L-1622;	13/16"
6952950006		L-1624.	
Obs: adaptação ao cilindro de plástico.			



MB

IPI 5%

Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/3704	Fluidloc: 300/3700	Sprinter 310/312/313-D	44mm
A-0004202151	A0014202883		
C-1907	C-1577		
Obs: c/ dois pistões para uma roda - dianteiro.			



Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/3780	Fluidloc: 300/3128	L-709/912; LO-812 (88/-)	60mm
A-0004206783	4216686	1114; 914 (94/-)	
V-0042.7	C-1526	L-710; LO-814 (96/-)	
C-1930	V-0044.3		
Obs: reparo com dois pistões para uma roda.			



Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5717	Fluidloc: 300/5718	Sprinter 415	51mm
Obs: traseiro para uma roda.			



Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***	Fluidloc: 300/4926	Sprinter 312/313 (2001/-)	52mm
	A-0014202583	Sistema Teves	
Obs: traseiro - interno.			



Kit Completo	Kit Vedação	Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***	Fluidloc: 300/5268	Sprinter 312/313 (2001/-)	52mm
	MB 004211548	Sistema Bosch	
Obs: traseiro - interno.			



LINHA PESADA / MÉDIA

MB

SAC 0800 880 1580 www.fluidloc.com.br



IPI 5%

Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo	Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***	Fluidloc: 300/5313		Sprinter CDI (2001/-)	45mm
Obs: dianteiro.				

Kit Completo	Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***	Fluidloc: 300/5634 MB: A0004211448		Sprinter (2001/-)	45mm
Obs: dianteiro.				

Kit Completo	Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***	Fluidloc: 300/5301 MB A0009904010		Sprinter 312/313 (97/09) Sistema Teves	44mm
Obs: externo, sem parafusos.				

Kit Completo	Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***	Fluidloc: 300/5458 MB: A0004200076		Sprinter 312/313 (2001/-) Sistema Bosch	***
Obs: externo - Jogo de casquilho protetor.				

Kit Completo	Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***	Fluidloc: 300/5595		Sprinter 311/313	***
Obs: traseiro. Para uma roda.				

Kit Completo	Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***	Fluidloc: 300/5713 MB: 0014202383		Sprinter 2T Box (901, 902) (jan-95/mai-06); Sprinter 3T Box (903) (jan-95/mai-06); Sprinter 4T Box (904) (fev-96/mai-06).	60mm

Kit Completo	Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***	Fluidloc: 300/5757 0004210850		Sprinter 415 Externo, sem parafusos.	51mm
Obs: Dianteiro para uma roda.				

Kit Completo	Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***	Fluidloc: 300/3907 A6314200044 C-1576		MB - 180 (94/96)	52 mm
Obs:				

MB

IPI 5%

Cilindro de Roda

Cilindro	Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/3255 3084207118 B: 2299204 C-3304 / V-0002.3	Fluidloc: 300/2097 B: 2264213 C-1488 V-5680.7		L-608D (72/86)	7/8"
Obs: traseiro.				
			Código Reparo Parcial	
			Fluidloc: 300/2108 V	

LINHA PESADA / MÉDIA

MB

SAC 0800 880 1580 www.fluidloc.com.br



IPI 5%

Cilindro de Roda

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/3257		Fluidloc: 300/2548		L-708E (87/-)	15/16"
3084207218		C-1522			
B: 2299205		V-5722.6			
C-3332 / V-0016.3					
Obs: traseiro.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/3259		Fluidloc: FC-72018		L/LS/LK/LA-1113 (65/-)	1.3/4"
3444207118		C-1454		LP/LK/LS-321 (65/-)	
C-3301		V-5643.2		O/OH/OHL-321 (65/70)	
V-2324.4					
Obs: traseiro.				Código Reparo Parcial	
				Fluidloc: FC-72017 V	

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/3261		Fluidloc: FC-72016		LS-1111; LA-321 (65/-)	1.5/8"
3444207218		C-1453		LA/LK/LS-1113 (65/-)	
C-3300		V-5642.4		LK/LP/LS-321 (57/65)	
V-2322.8					
Obs: dianteiro.				Código Reparo Parcial	
				Fluidloc: FC-72015 V	

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/3263		Fluidloc: FC-81001		L/LS/LK/OF-1313 (71/77)	1.27/32"
3454207418		C-1464		LO-1316; O-352 (70/76) L-1419; OH-1517/1313 (70/-)	
C-3302		V-5655.6		L-1513/1516 (71/-) LK-1513 (71/76) L-1519/2013;	
V-2423.2				L/LB/LK-2213 (73/-) O-355/362A/364; OH-1316/1416 (77/-)	
Obs: dianteiro.				Código Reparo Parcial - Fluidloc: FC-79705	

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/3265		Fluidloc: FC-81005		L/LS-1313/1316 (70/-)	2"
3454207518		C-1478		L-1513 (71/-) L-1519/2013 (73/76)	
C-3303		V-5656.4		LK-1313 (70/76) LK-1513 (71/76)	
V-2424.0					
Obs: traseiro.				Código Reparo Parcial	
				Fluidloc: FC-74802 V	

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4008		Fluidloc: 300/4303		MB-310; Sprinter (97/-)	13/16"
C-3466		C-1581			
V-0098.0		V-0056.0			
Obs: traseiro esquerdo.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4010		Fluidloc: 300/4180		MB-180 (todos)	1"
C-3454					
A6314200018					
Obs: traseiro.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4480		Fluidloc: 300/3112		L-709 (88/-)	1.1/8"
6884200318		C-1529		L-912 (88/-)	
C-3334		V-5723.4		LO-812 (88/-)	
V-0017.1					
Obs: traseiro.					

MITSUBISHI

IPI 5%

Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4754		Fluidloc: 300/4755		L200; L300 4x2/4x4 (92/02)	57mm
Obs: reparo com um pistão.					

LINHA PESADA / MÉDIA

MITSUBISHI

SAC 0800 880 1580 www.fluidloc.com.br



IPI 5%

Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo Fluidloc: 300/4928		Kit Vedação Fluidloc: 300/4912 MR-977364		Modelo (ano) L200 SPORT; Pajero (04/-)	Diâm. 43mm
Obs: reparo para uma roda.					

Kit Completo Fluidloc: 300/5309		Kit Vedação Fluidloc: 300/5310 MR527979		Modelo (ano) L200 Triton (todos)	Diâm. 60,5mm
Obs:					

Kit Completo Fluidloc: ***		Kit Vedação Fluidloc: 300/5384		Modelo (ano) Pajero (-/99)	Diâm. 43mm
Obs: dianteiro					

Kit Completo Fluidloc: 300/5853		Kit Vedação Fluidloc: 300/5854		Modelo (ano) L-200 (04/-). Sistema Sumitomo.	Diâm. 43mm
Obs: dianteiro para uma roda.					

MITSUBISHI

IPI 5%

Cilindro de Roda

Cilindro Fluidloc: ***		Kit Completo Fluidloc: 300/5223		Modelo (ano) L-200 (todos) L-200 4x4 (todos) L-300 (todos)	Diâm. 15/16"
Obs: traseiro direito.					

Cilindro Fluidloc: ***		Kit Completo Fluidloc: 300/5223		Modelo (ano) L-200 (todos) L-200 4x4 (todos) L-300 (todos)	Diâm. 15/16"
Obs: traseiro esquerdo.					

Cilindro Fluidloc: ***		Kit Completo Fluidloc: 300/5692		Modelo (ano) L-200 Triton (todos)	Diâm. 7/8"
Obs: traseiro esq./dir.					

NISSAN

IPI 5%

Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo Fluidloc: 300/4928		Kit Vedação Fluidloc: 300/4912		Modelo (ano) Frontier; XTerra (-/2005)	Diâm. 43mm
Obs: reparo com dois pistões para uma roda.					

LINHA PESADA / MÉDIA

NISSAN

SAC 0800 880 1580 www.fluidloc.com.br



IPI 5%

Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5848		Fluidloc: 300/5333		Frontier (2006/-).	46mm
		D1120-JR70A		Sistema Tokico.	
Obs: kit completo p/ 1 roda e kit vedação p/ 2 rodas.					

Kit Completo		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5853		Fluidloc: 300/5854		Frontier (01/08);	43mm
				X Terra (03/08).	
				Sistema Sumitomo.	
Obs: dianteiro para uma roda.					

NISSAN

IPI 5%

Cilindro de Roda

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5133		Fluidloc: 300/5134		Frontier 4x4	13/16"
VLCR-0003331					
Obs: traseiro.					

PEUGEOT

IPI 5%

Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***		Fluidloc: 300/4411		Boxer (03/06)	48mm / 44mm
Obs:					

Kit Completo		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***		Fluidloc: 300/5317		Boxer	42mm
Obs: traseiro - Para uma roda.					

PEUGEOT

IPI 5%

Cilindro de Roda

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***		Fluidloc: 300/5204		Boxer (98/-)	1.1/16"
Obs: traseiro esquerdo direito.					

RENAULT

IPI 5%

Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5657		Fluidloc: 300/5658		Master (2000/-)	45mm
Obs: dianteiro - Com dois pistões.					

LINHA PESADA / MÉDIA

RENAULT

SAC 0800 880 1580 www.fluidloc.com.br



IPI 5%

Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo	Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***	Fluidloc: 300/5317		Master (2000/-)	42mm
Obs: traseiro - Para uma roda.				

Kit Completo	Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***	Fluidloc: 300/4941		Trafic; Space Van (-/-)	45mm
Obs:				

RENAULT

IPI 5%

Cilindro de Roda

Cilindro		Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4249		Fluidloc: ***	Trafic; Space Van (todos)	15/16"
C-3463				
Obs: traseiro esquerdo direito.				

SCANIA

IPI 4%

Cilindro de Embreagem

Cilindro		Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5092		Fluidloc: ***	R/T-113 (91/98)	1"
1358801			R/T-143 (91/95)	
Obs: cilindro mestre de embreagem em alumínio.				

Cilindro		Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5418		Fluidloc: ***	R/T-113 (91/98)	1"
1358801			R/T-143 (91/95)	
Obs: cil. mestre alumínio - É o 300/5092, s/ haste.				

Cilindro		Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5153		Fluidloc: 300/5154	Caminhão K-94/124/310	1.1/2"
Scania: 1355979			Caminhão FH/NH-12 (2003/-)	
V-0138.0				
Obs: cilindro auxiliar em alumínio.				

Cilindro		Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5480		Fluidloc: 300/5154	Ônibus K-124 série 4 (2003/-);	1.1/2"
Scania: 1756460			Ônibus série 5;	
V-0139.0			Caminhão P.G.R.T.	
Obs: cilindro auxiliar em alumínio.				

Cilindro		Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5105		Fluidloc: 300/2814	F/K/S-112 (83/90)	1"
C-2620		C-1634	R/T-112 (81/91)	
Scania: 0537194		2254111	R/T-142 (81/91)	
		Scania: 538919		
Obs: superior mestre.				

LINHA PESADA / MÉDIA

SCANIA

SAC 0800 880 1580 www.fluidloc.com.br
IPI 4%



Cilindro de Embreagem

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5325		Fluidloc: 300/2814		<i>F/K/S-112 (83/90)</i>	<i>1"</i>
C-2620		C-1634		<i>R/T-112 (81/91)</i>	
Scania: 0537194		2254111		<i>R/T-142 (81/91)</i>	
		Scania: 538919			
Obs: cilindro mestre. É o 300/5105 s/ reservatório.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5350		Fluidloc: 300/2814		<i>F/K/S-112 (83/90)</i>	<i>1"</i>
C-2620		C-1634		<i>R/T-112 (81/91)</i>	
Scania: 0537194		2254111		<i>R/T-142 (81/91)</i>	
		Scania: 538919			
Obs: cil. mestre. É o 300/5105 s/ haste.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5347		Fluidloc: 300/2814		<i>F/K/S-112 (83/90)</i>	<i>1"</i>
C-2620		C-1634		<i>R/T-112 (81/91)</i>	
Scania: 0537194		2254111		<i>R/T-142 (81/91)</i>	
		Scania: 538919			
Obs: cil. mestre. É o 300/5105 s/ reserv. e s/ haste.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5113		Fluidloc: 300/2872		<i>Ônibus</i>	<i>1"</i>
V-0077.0		FAG			
Scania: 446414		Scania: 550462			
		550464			
Obs: cilindro mestre.					

TOYOTA

IPI 5%

Reparo p/ Cilindro Mestre de Freio

Kit Completo		Kit Parcial		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/2559		Fluidloc: 300/2735		<i>Bandeirante OJ-50/55 (82/-)</i>	<i>15/16"</i>
C-1020		V		<i>Bandeirante (87/-)</i>	
V-0031.0					
Obs: duplo.					

Kit Completo		Kit Parcial		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/2668		Fluidloc: 300/3009		<i>Bandeirante OJ 31 (66/dez-68)</i>	<i>7/8"</i>
C-1045		V		<i>Bandeirante OJ 32 (66/68)</i>	
V-5067.9				<i>Bandeirante TB 41/81 (66/dez-68)</i>	
				<i>Bandeirante OJ 40/45 (69/dez-72)</i>	
Obs: simples.					
				<i>Bandeirante OJ 50/55 (73/dez-81).</i>	

TOYOTA

IPI 4%

Cilindro de Embreagem

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4853		Fluidloc: 300/4854		Hilux (todos)	13/16"
Obs: auxiliar.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5275		Fluidloc: 300/2689		<i>Bandeirante OJ-31/32 (66/68)</i>	<i>7/8"</i>
V-2173.1		C-1604		<i>Bandeirante TB-41/81 (66/68)</i>	
		V-5501.2		<i>Bandeirante OJ-40/45 (69/72)</i>	
				<i>Bandeirante OJ-50/55 (73/-)</i>	
Obs: auxiliar.					

LINHA PESADA / MÉDIA

TOYOTA

SAC 0800 880 1580 www.fluidloc.com.br



IPI 4%

Cilindro de Embreagem

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5705		Fluidloc: 300/2807		<i>Bandeirante (87/94)</i>	<i>7/8"</i>
V-0032.7 / V-0069.0		V-0004.8			
ATE-6418		C-1623			
C-2606					
Obs: sem reservatório.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5710		Fluidloc: 300/2807		<i>Bandeirante (87/94)</i>	<i>7/8"</i>
V-0032.7 / V-0069.0		V-0004.8			
ATE-6418		C-1623			
C-2606					
Obs: com reservatório.					

Cilindro	Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc. ***	Fluidloc: 300/2675		Bandeirante OJ-50/55 (80/86)	7/8"
	C-1614			
	V-0007.2			
Obs: mestre.				

Cilindro	Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***	Fluidloc: 300/2680		Bandeirante OJ-31/32 (66/68)	1"
	C-1603		Bandeirante TB-41/81 (66/68)	
	V-5125.4		Bandeirante OJ-40/45 (69/72)	
			Bandeirante OJ-50/55 (73/79)	
Obs: mestre.				

TOYOTA

IPI 5%

Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4963		Fluidloc: 300/3840		<i>Bandeirante (95/01)</i>	<i>66mm</i>
V-0035.0		C-1547			
C-1905		V-0036.0			
Obs: reparo com 1 pistão p/ uma roda.					

Kit Completo		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5655		Fluidloc: 300/5383		<i>Hilux (05/-)</i>	<i>43mm</i>
Obs: dianteiro.					

Kit Completo		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5847		Fluidloc: 300/4858		<i>Hilux 4x4 (99/05).</i>	<i>43mm</i>
				<i>Sistema Sumitomo.</i>	
Obs: dianteiro - c/ 4 pistões.					

Kit Completo	Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***	Fluidloc: 300/5382		<i>Hilux Pick-up (99/-)</i>	<i>43mm</i>
	C-1449			
Obs: dianteiro.				

LINHA PESADA / MÉDIA

TOYOTA

SAC 0800 880 1580 www.fluidloc.com.br



IPI 5%

Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5857		Fluidloc: 300/5858		Hilux, Sw4 (05/-).	45,3mm
				Sistema Sumitomo.	
Obs: dianteiro - p/ uma roda.					

TOYOTA

IPI 5%

Cilindro de Roda

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***		Fluidloc: 300/5223		Hilux SW4 4 CC/6 CC (94/-)	15/16"
Obs: traseiro esquerdo/direito.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5163		Fluidloc: ***		Hilux (2005/-)	7/8"
Obs: traseiro.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4886		Fluidloc: 300/2175		Bandeirante OJ-50.80/55 (set-80/-)	1"
4752098001		C-1417			
V-0043.0		V-0049.6			
C-3386					
Obs: dianteiro esquerdo superior.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4887		Fluidloc: 300/2175		Bandeirante OJ-50.80/55 (set-80/-)	1"
4754098001		C-1417			
V-0044.9		V-0049.6			
C-3387					
Obs: dianteiro esquerdo inferior.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4888		Fluidloc: 300/2175		Bandeirante OJ-50.80/55 (set-80/-)	1"
4751098001		C-1417			
V-0045.7		V-0049.6			
C-3388					
Obs: dianteiro direito superior.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4889		Fluidloc: 300/2175		Bandeirante OJ-50.80/55 (set-80/-)	1"
4753098001		C-1417			
V-0046.5		V-0049.6			
C-3389					
Obs: dianteiro direito inferior.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4890		Fluidloc: 300/2302		Bandeirante OJ-50.80/55 (set-80/-)	7/8"
4756098001B		C-1418			
V-0039.2		V-0050.1			
C-3382					
Obs: traseiro esquerdo superior.					

LINHA PESADA / MÉDIA

TOYOTA

SAC 0800 880 1580 www.fluidloc.com.br



IPI 5%

Cilindro de Roda

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4891		Fluidloc: 300/2302		<i>Bandeirante OJ-50.80/55 (set-80/-)</i>	<i>7/8"</i>
4758098001B		C-1418			
V-0040.6		V-0050.1			
C-3383					
Obs: traseiro esquerdo inferior.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4892		Fluidloc: 300/2302		<i>Bandeirante OJ-50.80/55 (set-80/-)</i>	<i>7/8"</i>
4755098001B		C-1418			
V-0041.4		V-0050.1			
C-3384					
Obs: traseiro direito superior.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4893		Fluidloc: 300/2302		<i>Bandeirante OJ-50.80/55 (set-80/-)</i>	<i>7/8"</i>
4757098001B		C-1418			
V-0042.2		V-0050.1			
C-3385					
Obs: traseiro direito inferior					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***		Fluidloc: 300/2169		Bandeirante OJ-31/32 (66/68)	1"
		C-1486		Bandeirante TB-41/81 (66/68)	
		V-5646.7		Bandeirante OJ-40/45 (69/72)	
				Bandeirante OJ-50/55 (73/79)	
Obs: traseiro e dianteiro.					

TROLLER

IPI 4%

Cilindro de Embreagem

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5705		Fluidloc: 300/2807		<i>T4 (2002/-)</i>	<i>7/8"</i>
V-0032.7 / V-0069.0		V-0004.8			
ATE-6418		C-1623			
C-2606					
Obs: sem reservatório.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5710		Fluidloc: 300/2807		<i>T4 (2002/-)</i>	<i>7/8"</i>
V-0032.7 / V-0069.0		V-0004.8			
ATE-6418		C-1623			
C-2606					
Obs: com reservatório.					

TROLLER

IPI 5%

Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5684		Fluidloc: 300/5685		A4 (1995/-)	57mm
C-1913		C-1567		Sist. Teves C/ Motor 1.8 Turbo/2.4/2.8	
				A6 (1994/-)	
Obs: para uma roda.					

LINHA PESADA / MÉDIA

VOLVO

SAC 0800 880 1580 www.fluidloc.com.br

IPI 4%



Cilindro de Embreagem

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/3543		Fluidloc: 300/2591		Caminhões; ônibus	1.1/8"
1620462 / 1669488		FAG 273660			
FAG8126730					
C-2637					
Obs: superior mestre sem haste.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5295		Fluidloc: 300/5296		<i>FH12 (99/-)</i>	<i>1.1/8"</i>
Volvo: 1628218					
Obs: cilindro mestre.					

Cilindro		Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5747		Fluidloc: ****	FH-12; NH-12 (2004/-);	1.1/8"
20835246			p/ substituir o cilindro de plastico FTE	
Obs:				

VW

IPI 5%

Cilindro Mestre de Freio

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/3337		Fluidloc: 300/2545		6.90 (83/86)	1.1/4"
T06611011		C-1023		6.90 S/P (86/87)	
C-2076		V-0012.4		7.90 S/P (87/94)	
V-0020.9 / V-0024.0				7.110/S (87/94)	
Obs: caminhão (simples - sem reservatório).					

VW

IPI 5%

Reparo p/ Cilindro Mestre de Freio

Kit Completo		Kit Parcial		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/2800		Fluidloc: 300/3004		Kombi 1500 (66/74)	7/8"
C-1049		V		1200 (57/65)	
V-5074.1					
Obs: simples.					

Kit Completo		Kit Parcial		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/2545		Fluidloc: 300/2785		6.90 (83/86)	1.1/4"
C-1023		V		7.90 (87/-)	
V-0012.4				7.110 (88/-)	
Obs: simples.					

Kit Completo		Kit Parcial		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/2310		Fluidloc: 300/2736		<i>Kombi Clipper (75/81)</i>	<i>15/16"</i>
C-1079		ATE			
V-5147.0					
Obs: simples.					

Kit Completo		Kit Parcial		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/2765		Fluidloc: 300/2793		<i>Kombi (83/-)</i>	<i>15/16"</i>
C-1021		V-0032.9			
V-0040.1					
Obs: duplo.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/3803		Fluidloc: 300/2570		6.90 (83/86) 7.90 (87/-) 7.110 (88/-)	3/4"
C-2608		V-0009.9		11.130; 13.130 (81/86) 11.160; 22.160 (86/-)	
V-0014.9				11.140; 12.140; 14.140 (82/-)	
Obs: superior mestre.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/3806		Fluidloc: 300/2541		6.90 (83/86) 7.90 (87/-) 7.110 (88/-)	7/8"
T11721261		C-1613		11.130; 13.130 (81/86) 11.160; 22.160 (86/-)	
C-2612		V-0010.2		11.140; 12.140; 14.140 (82/-)	
V-0015.7 / V-0042.4				13210; 14210; 16210 (87/-)	
Obs: inferior auxiliar.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4016		Fluidloc: 300/3423		12140 H (89/98) 14150 (91/00) 14200 (91/94) 14210;	7/8"
TS3721405		C-1631		16210 (87/-) 14220; 16220; 24250 (92/fev-00) 16170	
C-2605		V-0021.8		(93/fev-00) 16180 CO (mar-93/jun-97) 16210 CO (jun-97/-)	
V-0029.7				17140 OT (mar-01/-) 17210 OD (jul-01/-) 24220 (92/-)	
				35300 (91/fev-00) 7100; 8140 (94/fev-00)	
				7110 S; 7.90 S (87/94) 8100 (mar-97/fev-00)	
				8140 CE; 8140 CO (94/mai-00) 16180 (93/-)	
Obs: (ônibus) superior mestre.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4268		Fluidloc: 300/3427		12140 T; 8128 ISO (abr-97/fev-00) 13150; 8120 ISO;	7/8"
2SL721261		C-1630		13180; 40300 (00/-) 7100; 8140; 8140 CE; 8140 CO;	
C-2613		V-0042.0		16180 (94/-) 8100; 8140; 8140 CE; 8140 CO (94/00)	
V-0064.0				8150 OD (nov-00/-) 14150; 16170 (91/-) 14200 (91/94)	
V-0018.1 / V-0047.0				14220; 16220; 24220; 24250 (92/-) 17220; 17300;	
				23300 (00/ago-00) 35300 (91/00)	
Obs: inferior auxiliar.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4932		Fluidloc: 300/3423		13150; 13170; 13180; 15170; 15180; 17210;	7/8"
2VB721405		V-0021.8		7100; 8120; 8150 (00/-) 17220; 17330; 24220;	
V-0070.0				24250; 26300; 40300 (00/-ago-00) 8140 CE;	
				8140 CO (mai-00/00) 8150 OD; 9150 OD (nov-00/-)	
Obs: superior mestre.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5363		Fluidloc: 300/3423		17300; 26300 (set-00/out-01)	7/8"
V-0072.0		V-0021.8		17220; 17310; 24220; 24250; 40300 (set-00/-)	
				26310 (nov-01/-)	
Obs: superior mestre.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5036		Fluidloc: 300/3423		7100; 8120; 8150; 13150; 13170; 13180; 15170;	7/8"
2VB721405		V-0021.8		15180; 17210; 17220; 24220; 24250; 40300 (00/-)	
V-0070.0				17330; 26300; (00/ago-00) 26300 (00/out-01)	
V-0072.0				8140 CE/CO (mai-00/00) 8150 OD; 9150 OD (nov-00/-)	
Obs: superior mestre. Igual ao 300/4932 e 300/5363 sem o suporte.					
				17220; 17310; (set-00/-) 17300; 26300 (set-00/out-01)	
				26310 (nov-01/-)	

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5544		Fluidloc: 300/3427		8.150 - Caminhão e Micro-Ônibus	7/8"
V-0079.0		C-1630			
		V-0042.0			
Obs: cilindro auxiliar					

LINHA PESADA / MÉDIA

VW

SAC 0800 880 1580 www.fluidloc.com.br



IPI 5%

Reparo p/ Pinça de Freio a Disco

Kit Completo		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/3552		Fluidloc: 300/2602		<i>Kombi (82/-)</i>	<i>54mm</i>
C-1350		C-1430			
A-5609		A-5265			
A-5863					
Obs: reparo com dois pistões para uma roda.					

Kit Completo		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5624		Fluidloc: 300/5253		<i>Kombi (97/-)</i>	<i>54mm</i>
V-0181.0		7X0 698471			
C-1924		V-0180.0			
		C-1598-9			
Obs: para uma roda - sistema Varga.					

Kit Completo		Kit Vedação		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5621		Fluidloc: 300/5622		<i>Amarok (todos)</i>	<i>48mm</i>
2H0698471		2H0698471			
Obs: para uma roda					


VW

IPI 5%

Cilindro de Roda

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/3403		Fluidloc: 300/2362		<i>E-11; D-700 (74/nov-89)</i>	<i>1.5/8"</i>
B: 22557782		B: 2254439			
C-3315		C-1485			
Obs: traseiro esquerdo superior.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/3405		Fluidloc: 300/2362		<i>E-11; D-700 (74/nov-89)</i>	<i>1.5/8"</i>
B: 2257783		B: 2254439			
C-3316		C-1485			
Obs: traseiro direito superior.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/3407		Fluidloc: 300/2362		<i>E-11; D-700 (74/nov-89)</i>	<i>1.5/8"</i>
B: 2257784		B: 2254439			
C-3317		C-1485			
Obs: traseiro esquerdo inferior					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/3409		Fluidloc: 300/2362		<i>E-11; D-700 (74/nov-89)</i>	<i>1.5/8"</i>
B: 2257785		B: 2254439			
C-3318		C-1485			
Obs: traseiro direito inferior					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/3520		Fluidloc: 300/2444		6.80 (91/-) 6.90 (83/86)	1.1/2"
T06611049A		B: 2254143		6.90S/P (86/87)	
C-3333		C-1433		7.90S/P; 7.110S (87/-)	
V-0123.2		V-5781.1			
Obs: traseiro e dianteiro.				Código Reparo Parcial	
				Fluidloc: 300/2969	B: 2254144

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***		Fluidloc: 300/2803		Kombi Clipper (75/80)	15/16"
		C-1495			
		V-5708.0			
Obs: traseiro.					
				Código Reparo Parcial	
				Fluidloc: 300/3198	V

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/3457		Fluidloc: 300/3076		Kombi 1500 (66/74)	7/8"
C-3403		C-1476			
V-2295.7		V-5691.2			
Obs: traseiro.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4610		Fluidloc: 300/2123		11-130 (82/85)	1.3/8"
B: 2258158		B: 2254909			
C-3320		C-1401			
Obs: dianteiro esquerdo superior.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4611		Fluidloc: 300/2123		11-130 (82/85)	1.3/8"
B: 2258159		B: 2254909			
C-3321		C-1401			
Obs: dianteiro direito superior.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4612		Fluidloc: 300/2123		11-130 (82/85)	1.3/8"
B: 2258160		B: 2254909			
C-3322		C-1401			
Obs: dianteiro esquerdo inferior.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/4613		Fluidloc: 300/2123		11-130 (82/85)	1.3/8"
B: 2258161		B: 2254909			
C-3323		C-1401			
Obs: dianteiro direito inferior.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5245		Fluidloc: 300/2863		Caminhão 5140 (2006/-)	1"
2P0611053		B: 2254222			
		C-1416			
		V-0005.0			
Obs: traseiro esquerdo.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: 300/5246		Fluidloc: 300/2863		Caminhão 5140 (2006/-)	1"
2P0611055		B: 2254222			
		C-1416			
		V-0005.0			
Obs: traseiro direito.					

Cilindro		Kit Completo		Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***		Fluidloc: 300/2498		Kombi Clipper (81/-)	15/16"
		C-1445		Type (71/79)	
		A-5268			
		V-0067.4			
Obs: traseiro.					

LINHA PESADA / MÉDIA

VW

SAC 0800 880 1580 www.fluidloc.com.br



IPI 5%

Cilindro de Roda

Cilindro	Kit Completo	Modelo (ano)	Diâm.
Fluidloc: ***	Fluidloc: 300/3073	Kombi Clipper (66/74) Kombi 1500 (75/81)	1"
	C-1477		
	V-5644.0		
Obs: dianteiro esquerdo/direito superior.		Código Reparo Parcial	
		Fluidloc: 300/3199	V



COMPONENTES DIVERSOS

FORD

SAC 0800 880 1580 www.fluidloc.com.br

IPI 8%

Gaxetas/Copos p/ Cilindros de Roda

Código	Modelo (ano)	Diâmetro	Referência
FC-666	F-400/4000 - traseiro (56/-)	1.1/4"	L
FC-857	F-350 - traseiro	1.3/8"	L
FC-1499	F-600 - dianteiro	1"	V-6506.1
FC-2936	F-350/600 - dianteiro (71/80) / F-11000 - dianteiro (80/-)	1.1/8"	V-6510.8
FC-12360	F-600 - traseiro	1.5/8"	V-6524.8
FC-16929	Caminhão - traseiro - baixo	1.1/2" *	L

GM

IPI 8%

Gaxetas/Copos p/ Cilindros de Roda

Código	Modelo (ano)	Diâmetro	Referência
300/2093	C/D-60/ Chevrolet 6500 - traseiro (79/-)	1.3/4" *	2258180
300/2127	C/D-60/ Chevrolet 6500 - dianteiro (79/-)	1.3/8" *	2258171
300/2227	Caminhão - hidrovácuo	13/16" *	Bosch
300/3151	C/D-60/ Chevrolet 6500 - traseira raiada (79/-)	1.5/8" *	----
300/3152	C/D-60/ Chevrolet 6500 (79/-) - (subst. 300/2093) raiada	1.3/4"	----
FC-4600	Chevrolet 1074825	1.3/16"	L
FC-8807	Chevrolet caminhão - alto	1.1/2" *	Bosch
FC-9520	Chevrolet/ C-60	1.5/8" *	2255776
FC-16929	Chevrolet caminhão - traseiro	1.1/2" *	Bosch

MB

IPI 8%

Gaxetas/Copos p/ Cilindros de Roda

Código	Modelo (ano)	Diâmetro	Referência
FC-12360	1111 e 1113 - dianteiro (-/70)	1.5/8"	V-6524.8
FC-43543	L-608D - traseiro e dianteiro (72/86)	7/8"	V-6521.3
FC-43680	1113 - traseiro (65/-)	1.3/4"	V-6517.5
FC-43681	L-312 - traseiro	1.1/2"	L
FC-68191	P/ caminhões importados	1.7/8"	L
FC-74764	1313 - traseiro	2"	V-6519.1
FC-75265	1313 - dianteiro	1.27/32"	V-6523.1

VW

IPI 8%

Gaxetas/Copos p/ Cilindros de Roda

Código	Modelo (ano)	Diâmetro	Referência
300/2026	Kombi Clipper - traseiro (75/-)	15/16" *	V-6593.0
300/2469	Caminhão 6.80 e 6.90 - raiada (82/-)	1.1/2" *	Bosch
300/2502	Kombi - traseiro	15/16" *	ATE
300/2799	Kombi (75/80)	15/16" *	V
FC-43597	Kombi (75/80)	7/8" *	V-6553.1
FC-43598	Kombi 1200 (56/65)	1" *	V-6552.3
FC-72000	Kombi - dianteiro (67/-)	1" *	V-6559.0
FC-72002	Kombi 1200 - traseiro (57/65) Kombi 1500 - traseiro (66/74)	7/8" *	V-6558.2

LINHA PESADA / MÉDIA

DIVERSOS

SAC 0800 880 1580 www.fluidloc.com.br



IPI 8% Gaxetas/Copos p/ Cilindros de Roda

Código	Descrição	Diâmetro	Referência	
300/2537	Gaxeta tipo anel raizada	1.1/4" *	-----	

DODGE

IPI 8% Coifa/Guarda-pó p/ Cilindros de Roda

Código	Modelo (ano)	Diâmetro	Referência	
FC-4109	D-400 - traseiro	1.3/8"	-----	
FC-11905	D-400 - dianteiro	1.3/8"	V-6607.2	

FORD

IPI 8% Coifa/Guarda-pó p/ Cilindros de Roda

Código	Modelo (ano)	Diâmetro	Referência	
FC-2937	F-100/600 - dianteiro	1"	V-6640.4	
FC-4109	F-350/400/4000 - traseiro	1.1/4"	-----	
FC-11905	F-350/400/4000/7000 - dianteiro	1.1/8"	V-6607.2	
FC-16930	F-600 - traseiro	1.5/8"	2250383	

GM

IPI 8% Coifa/Guarda-pó p/ Cilindros de Roda

Código	Modelo (ano)	Diâmetro	Referência	
FC-11905	C-10/14/15/16 - dianteiro	1.1/8"	V-6607.2	
FC-14509	C-D-60/ 6500 - traseiro (64/72)	1.1/2"	2258171	
FC-16930	Chevrolet - traseiro	1.3/4"	2250383	

KIA / ASIA

IPI 8% Coifa/Guarda-pó p/ Cilindros de Roda

Código	Modelo (ano)	Diâmetro	Referência	
300/4273	Topic (todos) - coifa para cilindro auxiliar de embreagem	3/4"	-----	
300/4274	Besta (todos) - coifa para cilindro auxiliar de embreagem	3/4"	-----	

MB

IPI 8% Coifa/Guarda-pó p/ Cilindros de Roda

Código	Modelo (ano)	Diâmetro	Referência	
FC-2937	L-608D - dianteiro e traseiro	7/8"	V-6640.4	
FC-42540	LP-312 - dianteiro	1.1/4"	V	
FC-42541	LP-312 - traseiro	1.1/2"	V	
FC-43192	LP-321 - traseiro	1.3/4"	V-6634.1	
FC-43505	LP-321 - dianteiro	1.5/8"	V-6635.8	
FC-68180	1113/1313/1513 - dianteiro e traseiro	1.3/4"	V	
FC-68181	1111/1313 - dianteiro	1.5/8"	V	
FC-74773	1313/1513 - traseiro	2"	V-6637.4	

LINHA PESADA / MÉDIA

VW

SAC 0800 880 1580 www.fluidloc.com.br



IPI 8% Coifa/Guarda-pó p/ Cilindros de Roda

Código	Modelo (ano)	Diâmetro	Referência	
300/2508	Kombi c/ freio a disco	15/16"	ATE	
FC-42541	Caminhão - dianteiro e traseiro	1.1/2"	V	
FC-43584	Kombi 1200 - dianteiro	1"	V-6648	
FC-43599	Kombi 1200 - traseiro	7/8"	V	
FC-72001	Kombi 1200 - dianteiro	1"	V	
FC-72007	Kombi 1500 (67/70)	15/16" e 7/8"	V	

MB

Reparos de Componentes Diversos

Código	Aplicação	Referência	IPI	
300/1915	Diafragma (válvula de descarga rápida Bendix)		8%	
300/1918	Válvula de descarga rápida - jogo completo	BENDIX	5%	
300/2071	Válvula do pedal - jogo completo	KNORR	5%	
300/3085	Reparo da válvula do freio a ar - jogo completo	KNORR I 83121	5%	
300/4793	Reservatório de líquido para freios	350 431 7102	5%	

SCANIA

Reparos de Componentes Diversos

Código	Aplicação	Referência	IPI	
300/3085	Reparo da válvula de freio a ar - jogo completo	KNORR I 83121	5%	

FORD

Componentes para Servofreios

Código	Aplicação	Referência	IPI	
300/2988	DIAFRAGMA (7.1/2")	2252919	8%	
	F-1000 (79/-) F-2000 (80/87) F-100 (82/88) Maverick (76/78)			
300/4149	COIFA	Bosch / Bendix	8%	
	F-1000 (79/-) F-2000 (80/87) F-100 (82/88)			
300/4151	RETENTOR AVANÇADO	Bosch / Bendix	8%	
	F-1000 (79/-) F-2000 (80/87) F-100 (82/88)			
300/4159	REPARO COMPLETO	Bendix	5%	
	F-1000 (79/-) F-2000 (80/87) F-100 (82/88) 7.1/2"			
300/4414	VÁLVULA ATMOSFÉRICA	-----	8%	
	F-1000			

GM

Componentes para Servofreios

Código	Aplicação	Referência	IPI	
300/2227	GAXETA Ø 13/16" - Caminhão	Bosch	8%	
300/2706	VÁLVULA ATMOSFÉRICA - Monza	-----	8%	
300/2988	DIAFRAGMA (7.1/2")	2252919	8%	
	Opala; Caravan (81/92) A/C/D-10 (10-78/84) A/C/D-20 (85/88)			
300/4149	COIFA - A/C/D-10/20 (-/89)	Bosch / Bendix	8%	
300/4151	RETENTOR AVANÇADO - A/C/D-10/20 (-/89)	Bosch / Bendix	8%	
300/4159	REPARO COMPLETO - A/C/D-10/20 (-/89) 7.1/2"	Bendix	5%	
300/4414	VÁLVULA ATMOSFÉRICA - D-20	-----	8%	

Código	Aplicação	Referência	IPi	
300/2706	VÁLVULA ATMOSFÉRICA - Kombi	----	8%	
300/4410	COIFA SANFONADA - Kombi	----	8%	
300/4409	COIFA SANFONADA	Varga	8%	

Anotações

[illegible]